

Moderni robotski sustavi za elektrolučno zavarivanje

Petrović, Vedran

Master's thesis / Diplomski rad

2010

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:369302>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-08**

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

DIPLOMSKI RAD

Voditelj rada:
prof. dr. sc. Zoran Kožuh

Vedran Petrović

Zagreb, 2010.

Created with



nitro PDF®
download the free trial online at nitropdf.com/professional



nitro PDF®
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

DIPLOMSKI RAD

Vedran Petrović

Zagreb, 2010.

Created with



nitro PDF®

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

SAŽETAK

U uvodnom dijelu rada opisani su roboti za elektrolu no zavarivanje te osnovni dijelovi moderne robotske stanice. Nadalje su navedeni i opisani senzori koji se danas najviše koriste kod robotiziranog elektrolu nog zavarivanja. Takođe su opisane i glavne metode programiranja robota; on-line, off-line i mješovite metode, te je napravljen privodnik za on-line programiranje osnovnih funkcija robotske stanice s robotom OTC ALMEGA AX V-6. U eksperimentalnom dijelu su provedene i prezentirane zavarivačke mogućnosti robota kod zavarivanja klasinih spojeva, sa eljenog i kutnog, s naglaskom na programiranje robota, te je za iste prikazana mogućnost korištenja senzora električnog luka kod pravnenja zavara. U zadnjem dijelu doneseni su zaključci o uporabljivosti te zavarivačkim i programerskim mogućnostima robotske stanice VRC-1G MIG+1G TIG / 1dm.

Created with



nitroPDF®
professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

IZJAVA

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio potpuno samostalno na temelju znanja koje sam stekao tijekom dosadašnjeg školovanja i prikupljene literature.

Petrović Vedran

Created with



nitro PDF®

download the free trial online at nitropdf.com/professional

nitro PDF®

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ZAHVALA

Zahvaljujem se svima koji su mi pomogli u pripremi ovog rada: voditelju rada prof.dr.sc. Zoranu Kožuhu, dr.sc. Ivici Garaši u, Maji Remenar mag.ing.mech te laborantima laboratorija za zavarivanje: g. Šoki i u, g. Sukobljevi u i g. Batin i u.

Hvala

Created with



nitro PDF®
professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

SADRŽAJ

POPIS SLIKA.....	XI
POPIS TABLICA.....	XII
POPIS OZNAKA.....	XIII
1. UVOD.....	1
1.1 Podjela robota.....	2
1.1.1 Vrsta pogon.....	2
1.1.2 Na in upravljanja gibanjem.....	3
1.1.3 Geometrija radnog prostora.....	4
1.2 Gra a robota i osnovne strukture manipulatora.....	4
1.3 Roboti za elektrolu no zavarivanje.....	8
1.4 Ure aj za pozicioniranje.....	10
1.5 Izvori struje za zavarivanje	14
1.5.1 Transformatori.....	15
1.5.2 Ispravlja i i inverteri.....	16
1.6 Pištolj za zavarivanje.....	18
1.7 Dodava žice.....	21
1.8 ista pištolja.....	22
2. PRIMJENA SENZORA KOD ROBOTIZIRANOG ZAVARIVANJA.....	23
2.1 Taktilni senzori	23
2.2 Opti ki senzori	25
2.3 Senzori elektri nog luka	30
2.3.1 Osciliraju i senzori	32
2.3.2 Rotiraju i senzori	32
3. METODE PROGRAMIRANJA ROBOTSKIH SUSTAVA	34
4. ONLINE PROGRAMIRANJE ROBOTSKE STANICE S ROBOTOM OTC ALMEGA AX V6	37
4.1 Robotski sustav OTC Almega AX V6.....	37
4.1.1 AX-C kontroler.....	38
4.2 Operacijska plo a (kod AX-C kontrolera).....	39
4.3 Privjesak za u enje.....	40
4.3.1 Zna enje tipki i prekida a.....	41
4.3.1.1 Funkcija operacijskih tipki.....	42
4.3.1.2 Prikaz zaslona privjeska za u enje.....	47
4.4 Uklju ivanje robota.....	49
4.5 Odabir režima rada.....	50
4.6 Uklju ivanje motora	51
4.7 Ru no upravljanje robotom.....	53
4.7.1 Smjer gibanja.....	53

Created with



nitro
PDF

Created with

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

4.7.2 Ru no pomicanje robota.....	55
4.8 Isklju ivanje motora.....	56
4.9 Isklju ivanje kontrolera.....	56
4.10 Postupak prije samog u enja robota	57
4.10.1 Upisivanje broja programa.....	57
4.10.2 Pretraga ve kreiranih programa.....	58
4.11 U enje (teaching).....	59
4.11.1 Osnovne zna ajke kod u enja.....	60
4.11.1.1 Vrsta interpolacije.....	61
4.11.1.2 Stupanj to nosti.....	61
4.12 Prakti no izvo enje u enja.....	62
4.13 Funkcijske naredbe.....	71
4.13.1 Direktni odabir naredbe pomo u funkcijskih brojeva.....	72
4.13.2 Odabir naredbi iz kategoriziranih grupa.....	72
4.13.3 Podešavanje i snimanje parametara funkcijskih naredbi.....	74
4.14 Provjera ispravnosti kreiranih programa.....	75
4.15 Modificiranje programa.....	79
4.15.1 Modificiranje položaja robota.....	79
4.15.2 Dodavanje novog koraka.....	81
4.15.3 Brisanje funkcijskih naredbi i naredbi gibanja.....	82
4.16 Automatska operacija (playback)	83
4.16.1 Metode izvo enja automatske operacije	83
4.16.2 Priprema za izvo enje automatske operacije.....	84
4.16.3 Metode automatskog rada (5 režima).....	85
4.16.4 Odre ivanje operacijske brzine.....	85
4.17 Izvo enje automatske operacije (Metoda unutrašnjeg pokretanja).....	87
4.18 Izvo enje automatske operacije (Metoda vanjskog pokretanja).....	89
4.19 Operacije u osnovnim metodama rada.....	91
4.20 Osnovne operacije kod elektrolu nog zavarivanja.....	94
4.20.1 Izvla enje i uvla enje žice	94
4.20.2 Postavljanje opcije zavarivanja na uklju eno ili isklju eno (welding ON/OFF)..	95
4.20.3 Provjera zaštitnog plina.....	95
4.20.4 Uklju ivanje i isklju ivanje njihanja pištolja	96
4.20.5 U enje elektrolu nog zavarivanja.....	97
4.20.6 U enje njihanja.....	101
4.21 Pra enje stvarnih parametara zavarivanja (Arc monitor).....	104
5. EKSPERIMENTALNI DIO.....	105
5.1 Robotska stanica VRC-1G MIG + 1G TIG/1dm	105
5.1.1 Mehani ki sustav robota ALMEGA AX-V6	107
5.1.2 Izvori struje	111
5.1.2.1 VPS 4000 digit.....	111

Created with



nitroPDF®
Created with



professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

5.1.2.2 VARTIG 3500 digit AC/DC	113
5.2 Robotizirano zavarivanje kutnog i su eljenog spoja.....	115
5.2.1 Osnovni i dodatni material te priprema spoja.....	115
5.2.2 Zavarivanje su eljenog spoja.....	118
5.2.2.1 Izrada programa za robotizirano zavarivanje.....	120
5.2.3 Zavarivanje kutnog spoja.....	134
5.2.4 Zavarivanje zakrenutog kutnog spoja	143
5.2.5 Pra enje zavara pomo u senzora elektri nog luka.....	150
6. ZAKLJU AK.....	154
7. LITERATURA.....	155

Created with



nitro
PDF[®]

Created with
nitropdf.com/professional



download the free trial online at nitropdf.com/professional

POPIS SLIKA

Slika 1.	Neki tipovi zglobova [2].....	4
Slika 2.	Pravokutna konfiguracija robota [2].....	6
Slika 3.	Cilindri na konfiguracija robota [2].....	6
Slika 4.	Sferna konfiguracija robota [2].....	7
Slika 5.	SCARA robot [2].....	7
Slika 6.	Rotacijska konfiguracija robota [2].....	7
Slika 7.	Razli ite vrste robota za elektrolu no zavarivanje [3].....	9
Slika 8.	Prikaz pozicionera s jednim stupnjem slobode gibanja [4].....	10
Slika 9.	Prikaz pozicionera s dva stupnja slobode gibanja [4].....	11
Slika 10.	Prikaz orbitalnog pozicionera [4].....	11
Slika 11.	Prikaz pozicionera s dva stupnja slobode gibanja s ve om autonomijom pokreta [4].....	12
Slika 12.	Prikaz stanice na kojoj je kombinirano više vrsta pozicionera [4].....	12
Slika 13.	Prikaz razli itih vrsta pozicionera [5, 6, 7].....	13
Slika 14.	Usporedba veli ine konvencionalnih i inverterskih ure aja [8].....	17
Slika 15.	Moderne izvedbe invertera za MIG/MAG zavarivanje [9].....	17
Slika 16.	Osnovne komponente pištolja s vodenim hla enjem za MIG/MAG zavarivanje [10].....	19
Slika 17.	Vrh pištolja za MIG/MAG zavarivanje [11].....	20
Slika 18.	Pištolj za zavarivanje [12].....	20
Slika 19.	Pištolj za zavarivanje [12].....	20
Slika 20.	Dodava žice [12].....	21
Slika 21.	ista pištolja [12].....	22
Slika 22.	Prikaz traženja zavara pomo u jedne koordinate [4].....	23
Slika 23.	Prikaz traženja zavara pomo u dvije koordinate [4].....	24
Slika 24.	Prikaz metode triangulacije [13].....	26
Slika 25.	Pra enje zavara pomo u principa skeniranja i metode triangulacije [13].....	27
Slika 26.	Prikaz tipi nog laserskog senzora smještenog na pištolju za zavarivanje [13].....	28
Slika 27.	Prikaz koraka za dobivanje zna ajki iz procesa.....	29
Slika 28.	Princip rada senzora elektri nog luka [4].....	31
Slika 29.	Osciliraju i senzor za MIG/MAG zavarivanje [14].....	32
Slika 30.	Rotiraju i senzor elektri nog luka [15].....	33
Slika 31.	Dijagram osnovne konfiguracije robota (AX-C kontroler) [17].....	37
Slika 32.	AX-C kontroler [17].....	38
Slika 33.	Operacijska kutija [17].....	39
Slika 34.	Privjesak za u enje [17].....	40
Slika 35.	Gibanje robota u kartezijevom susutavu [17].....	53
Slika 36.	Gibanje robota u strojnom koordinatnom sustavu [17].....	54
Slika 37.	Stupanj to nosti [17].....	61
Slika 38.	Gibanje robota sigurnosnom brzinom [12].....	86
Slika 39.	Prikaz robotske stanice [19].....	106

Created with



nitroPDF
Created with
nitroPDF

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Slika 40.	Prikaz robota Almega AX-V6 [20].....	107
Slika 41.	Radni prostor robota AX-V6 [3].....	108
Slika 42.	Struktura robota AX-V6 [3].....	109
Slika 43.	Izvor struje VPS 4000 digit [19].....	111
Slika 44.	Prikaz funkcija izvora struje VPS 4000 digit [19].....	112
Slika 45.	Izvor struje VARTIG 3500 digit AC/DC [19].....	113
Slika 46.	Prikaz funkcija izvora struje VARTIG 3500 digit AC/DC.....	114
Slika 47.	Izvedeni oblik spoja za su eljeno zavarivanje.....	116
Slika 48.	Izvedeni oblik spoja za kutno zavarivanje.....	117
Slika 49.	Prikaz redoslijeda zavarivanja i broja prolaza kod zavarivanja su eljenog spoja.....	118
Slika 50.	Zavarivanje korijenskog prolaza kratkim spojevima s funkcijom njihanja....	119
Slika 51.	Zavarivanje drugog prolaza; impulsnim lukom; bez njihanja	119
Slika 52.	Zavarivanje završnog prolaza; štrcaju im lukom; bez njihanja,	119
Slika 53.	Prozor za izbor ili kreiranje zavariva ke datoteke.....	120
Slika 54.	Namještanje parametara zavarivanja.....	121
Slika 55.	Namještavanje parametara njihanja.....	122
Slika 56.	Funkcije njihanja.....	122
Slika 57.	Šablona njihanja.....	123
Slika 58.	Izgled šablone njihanja kad je prednji omjer kruga 10%, a stražnji 75 %....	123
Slika 59.	Izgled amplitude njihanja.....	123
Slika 60.	Vrijeme zadržavanja.....	124
Slika 61.	Gibanje u zaustavnoj to ci.....	124
Slika 62.	Odabir strane za po etak njihanja.....	125
Slika 63.	Kut njihanja.....	125
Slika 64.	Nagib pištolja.....	125
Slika 65.	Izgled programa za zavarivanje su eljenog spoja (I dio).....	126
Slika 66.	Izgled programa za zavarivanje su eljenog spoja (II dio).....	126
Slika 67.	Prikaz redoslijeda zavarivanja kutnog spoja.....	134
Slika 68.	Zavarivanje korijenskog prolaza.....	134
Slika 69.	Zavarivanje drugog prolaza.....	135
Slika 70.	Zavarivanje tre eg prolaza.....	135
Slika 71.	Izgled programa za zavarivanje kutnog spoja (I dio).....	136
Slika 72.	Izgled programa za zavarivanje kutnog spoja (II dio).....	136
Slika 73.	Redoslijed zavarivanja zakrenutog kutnog spoja.....	143
Slika 74.	Zavarivanje korijenskog prolaza.....	143
Slika 75.	Zavarivanje drugog prolaza.....	144
Slika 76.	Zavarivanje tre eg prolaza.....	144
Slika 77.	Zavarivanje etvrtog prolaza.....	145
Slika 78.	Zavarivanje petog prolaza.....	145

Created with



nitroPDF
Created with

professional



nitroPDF
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Slika 79.	Izgled programa za zavarivanje zakrenutog kutnog spoja (I dio).....	146
Slika 80.	Izgled programa za zavarivanje zakrenutog kutnog spoja (II dio).....	146
Slika 81.	Prikazuje pomak radnog komada u odnosu na snimljeni program.....	150
Slika 82.	Izgled programa s naredbom za pranje zavara.....	150
Slika 83.	Uključuje funkcije "SYNCHRO".....	151
Slika 84.	Parametri senzora električnog luka.....	151
Slika 85.	Izgled zavara s neuspjelim pranjem pomoći u senzora električnog luka.....	153
Slika 86.	Izgled zavara s uspješnim pranjem pomoći u senzora električnog luka.....	153

Created with



POPIS TABLICA

Tablica 1.	Funkcije tipki na operacijskoj kutiji [17].....	39
Tablica 2.	Funkcije tipki i prekida a [17].....	41
Tablica 3.	Funkcije operacijskih tipki [17].....	42
Tablica 4.	Prikaz statusa na inarada [17].....	47
Tablica 5.	Vrste raspoloživih koordinatnih sustava [17].....	48
Tablica 6.	Zaslon za prikaz brzine [17].....	48
Tablica 7.	Vrsta interpolacije [17].....	61
Tablica 8.	Tipi ne funkcijeske naredbe [17].....	71
Tablica 9.	Na in pokretanja [17].....	83
Tablica 10.	Tipke koje se koriste kod automatskoe operacije [17].....	84
Tablica 11.	Metode automatskog rada [17].....	85
Tablica 12.	Alternative za tipke [Start] i [Stop] [17]	91
Tablica 13.	Stvarni parametri zavarivanja koje je mogu e pratiti [18].....	104
Tablica 14.	Tehni ke karakteristike robota AX-V6 [3].....	110
Tablica 15.	Tehni ke karakteristike izvora struje VPS 4000 digit [19].....	111
Tablica 16.	Tehni ke karakteristike izvora struje VARTIG 3500 digit AC/DC [19]	113
Tablica 17.	Kemijski sastav elika S 235 [22].....	115
Tablica 18.	Mehani ka svojstva elika S 235 [22]	115
Tablica 19.	Prikaz lica korijenskog prolaza dobivenog prijenosom metala kratkim spojevima.....	127
Tablica 20.	Prikaz lica i stražnje strane korijenskog prolaza s prijenosom metala kratkim spojevima i kružnom funkcijom njihanja.....	128
Tablica 21.	Prikaz lica i stražnje strane korijenskog prolaza koje zadovoljava vizualnu kontrolu.....	129
Tablica 22.	Prikaz drugog prolaza prijenosom metala impulsnim strujama, bez njihanja....	130
Tablica 23.	Prikaz drugog prolaza prijenosom metala impulsnim strujama, bez njihanja, koji zadovoljava vizualnu kontrolu.....	131
Tablica 24.	Prikaz tre eg prolaza s variranim parametrima.....	132
Tablica 25.	Prikaz tre eg prolaza prijenosom metala štrcaju im lukom koji zadovoljava vizualnu kontrolu.....	133
Tablica 26.	Prikaz lica i stražnje strane korijenskog prolaza prijenosom metala s kratkim spojevima i s kružnom frekvencijom njihanja.....	137
Tablica 27.	Prikaz lica i stražnje strane korijenskog prolaza s prijenosom metala kratkim spojevima s variranim parametrima.....	138
Tablica 28.	Prikaz lica i stražnje strane korijenskog prolaza prijenosom metala kratkim spojevima koji zadovoljava vizualnu kontrolu.....	139
Tablica 29.	Prikaz izvedbe drugog prolaza s prijenosom metala impulsnim strujama i kružnom funkcijom njihanja	140
Tablica 30.	Prikaz drugog prolaza s prijenosom metala impulsnim strujama, bez njihanja koji zadovoljava vizualnu kontrolu.....	141
Tablica 31.	Prikaz tre eg prolaza prijenosom metala impulsnim strujama bez njihanja koji zadovoljava vizualnu kontrolu.....	142
Tablica 32.	Prikaz korijenskog i drugog prolaza.....	147
Tablica 33.	Prikaz tre eg i etvrtoeg prolaza impulsnim strujama.....	148
Tablica 34.	Prikaz petog prolaza s prijenosom metala impulsnim strujama, bez njihanja....	149

Created with



nitroPDF
Created with



professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

POPIS OZNAKA

U	Napon (V)
I	Jakost struje (A)
e	Intermitencija (%)
CP	Konstantna snaga
CV	Konstantni napon
x,y,z	Osi kartezijevog koordinatnog sustava
CCD	Charged couple device
TCP	Tool center point
L	Ljeva strana zavara
C	Centar oscilacije
D	Desna strana zavara
CAD	Computer aided manufacturing
CAM	Computer aided manufacturing
CAP	Computer aided production
TTT	3 translacije
RTT	1 rotacija i 2 translacije
RRT	2 rotacije i 1 translacija
RRR	3 rotacije
SCARA	Selective Compliance Assembly Robot Arm
A_r	Argon
CO₂	Uglji ni dioksid
MIG/MAG	Elektrolu no zavarivanje u zaštiti inertnog/aktivnog plina
TIG	Elektrolu no zavarivanje metaljivom elektrodom sa ili bez dodatnog materijala
REL	Ru no elektrolu no zavarivanje

Created with

1. UVOD

Industrijski roboti su se pojavili onog trenutka kada je tehničko tehnološki razvoj dospio potrebnu razinu radi želje za oslobađanjem ovjeka od nehumanog, monotonog i opasnog rada i nastojanjem za povećanjem profita. Vrlo brzo se pokazalo da se klasični oblici proizvodnje nisu mogli natjecati sa modernim robotiziranim i kompjutorskim sustavima proizvodnje.

Roboti se mogu podijeliti u 3 generacije:

Prva generacija robota se naziva programirani roboti. Njih karakterizira isto upravljanje. To je upravljački lanac; upravljački uređaj – prigrad – mehanizam ruke – prihvavnica, pa nema povratne informacije. Ti su roboti bez osjetila i s vrlo ograničenom "inteligencijom". Zapravo, od atributa inteligencije imaju samo pamćenje (memoriju), u koju je pohranjen program. Uz ograničenu inteligenciju i osjeće, znatno zaostaju u spretnosti i pokretljivosti u odnosu prema ovjekovoj ruci. Ipak, djelotvorno mogu obavljati niskokvalificirani rad uz visokoorganiziranu okolinu.

Druga generacija robota (senzitivni roboti) opremljena je nizom senzora (vizualni, taktilni, sile), a mogu imati i sustave za raspoznavanje. Roboti preko senzora dobivaju informacije o stanju okoline, a pomoći u jednostavne logike, ugrađene u računalo, takvi roboti imaju mogućnost reagiranja na utjecaje okoline. U tim je slučajevima već riječ o regulaciji s petljom povratne veze. Uz pamćenje, ti roboti imaju mogućnost donošenja jednostavne logike odluke: da ili ne. Na taj se način kontrolom sile mogu zaštiti uređaji, smanjiti organiziranost okoline (slaganje, orijentacija predmeta).

Treća generacija robota (inteligentni roboti) opremljena je, osim sustavima za raspoznavanje i računalima nove generacije pomoći u kojih je moguće vršiti veće multivarijabilnog procesa s više izlaznih i ulaznih varijabli. Cijeli sustav bi trebao imati svojstva višeg stupnja inteligencije, tj. donošenja odluke u determiniranim uvjetima (analiza), u čemu i odlučivanje u nedeterminiranim uvjetima (sinteza). Za to je umjetna inteligencija najbitnija mogućnost u čemu (povezuje nova iskustva s postojećim znanjem). To se može postići i modelom okoline ugrađenim u memoriju računala, odnosno datotekom. Uspoređivanjem s dobivenim informacijama iz okoline, robot samostalno reagira na vanjske promjene, tj. donosi odluke bez programske upute. [1]

1.1 Podjela robota

Roboti se općenito mogu podijeliti prema vrsti pogona, na inu upravljanja gibanjem i geometriji radnog prostora:

1.1.1 Vrsta pogona

Pomicanje tijela, ruke i nog zgloba robotskega manipulatora omogućeno je upotrebom pogonskog sustava robota. Pogonski sustav određuje brzinu pomicanja ruke, jakost i dinamičke performanse manipulatora. U određenoj mjeri, pogonski sustav određuje područje primjene robotskog manipulatora. U upotrebi su najčešće tri slijedeća pogona:

- Električni pogon,
- hidraulički pogon,
- pneumatski pogon

Za generalno u upotrebi današnjih roboti danas se koriste električni motori i to istosmjerni, izmjenični ili koračni, jer su relativno jeftini, zauzimaju malo prostora, s velikom brzinom i to nositi teže je kod njih moguća primjena složenijih algoritama upravljanja. Međutim, kod specifičnih primjena kada se zahtijeva manipulacija velikim teretima, češće se koriste roboti s hidrauličnim motorom. Hidraulički motor osim velike brzine i snage, omogućuju mirno održavanje pozicije zbog nestale ivosti ulja. Koriste se kod robota većih dimenzija. Glavni nedostaci ovih motora su njihove visoke cijene i zagađivanje okoline zbog buke i mogućeg istjecanja ulja. Pneumatski motori primjenjuju se kod malih roboti. Prednost im je relativno niska cijena, velika brzina rada i nezagađivanje okoline. Takvi motori nisu pogodni za rast s velikim teretima, jer je zbog stale ivosti zraka nemoguće mirno održavati željenu poziciju. Uz to je prisutna buka te je potrebno dodatno filtriranje i sušenje zraka zbog nepoželjne prašine i vlage. Ako se zahtijeva samo otvaranje i zatvaranje hvataljke (vrha manipulatora), tada se u završnom mehanizmu koristi pneumatski motor da se grubim stiskom ne bi oštetio lomljivi predmet. [2]



1.1.2 Način upravljanja gibanjem

- Od toke do toke (nije bitna putanja nego točnost pozicioniranja)
- Kontinuirano gibanje po putanji (bitna je trajektorija i točnost pozicioniranja)

Važna karakteristika svakog robota je broj njegovih osi za rotacijsko ili translacijsko gibanje. Današnji industrijski roboti imaju obično 6 osi.

Da bi robot mogao obavljati neki posao nužno je moći upravljati položajem i orijentacijom alata. To se postiže određivanjem veze između varijabli zglobova robota te položaja i orijentacije alata tj. rješava se direktni kinematički problem.

Da bi se definirao zadatak kojeg robot treba obaviti, potrebno je zadati točku u prostoru kroz koje alat mora proći, a to znači da je potrebno napisati koordinate zglobova iz poznatih koordinata alata. To se rješava inverznim kinematičkim problemom.

Gibanje robotske ruke zadaje se tako da se definiraju pozicije i orijentacije kroz koje mora proći njegov vrh (alat) tijekom gibanja kroz prostor.

Glavni dijelovi industrijskog robota su:

1. Mehanička struktura ili manipulator sastoji se od niza krutih segmenta povezanih pomoću zglobova. Ponašanje manipulatora određeno je rukom koja osigurava pokretljivost, a nim zglobom koji daje okretljivost u vrhom manipulatora koji izvršava operacije koje se zahtijevaju od robota.
2. Aktuatori (pogoni) postavljaju manipulator u određeno kretanje pomicanjem zglobova. Najčešće se upotrebljavaju električni i hidraulični motori, a ponekad i pneumatski.
3. Senzori detektiraju status manipulatora (proprioceptivni senzori) i ako je potrebno, status okoline (heteroceptivni senzori).
4. Sustav upravljanja (radi unalo) omogućuje upravljanje i nadzor kretanja manipulatora




1.1.3 Geometrija radnog prostora

Podjela manipulatora s obzirom na geometriju radnog prostora je:

1. Pravokutna ili TTT
2. Cilindrična ili RTT
3. Sferna ili RRT
4. Rotacijska ili RRR

1.2 Građa robota i osnovne strukture manipulatora

Robotski manipulator sastoji se od tijela, ruke i noge zgloba. U proizvodnim procesima najčešće se koriste roboti pri vršenju operacija na podlogu. Na kraju ruke nalazi se ručni zglob sastavljen od više komponenti koje mu omogućavaju orientaciju u razliitim položajima. Relativna kretanja među razliitim komponentama tijela, ruke i noge zgloba ostvaruju se pomoći u nizu zglobova. Kod industrijskih robota koriste se dva osnovna zgloba: rotacijski i translacijski. Rotacijski zglob vrši rotaciju oko osi, a translacijski (linearni) linijsko kretanje po osi. Dva susjedna zgloba spojena su pomoći u krutih segmentima. Na ruci se zglob pri vrhu naziva vrh manipulatora, alat i hvataljka. Vrh manipulatora se ne smatra dijelom robota, već služi za obavljanje određenih zadataka koji se traže od robota. Neki tipovi zglobova su prikazani na slici 1.



Slika 1. Neki tipovi zglobova [2]


Za svaki robot karakterističan je broj osi za rotacijsko ili translacijsko kretanje njegovih segmentata. Kako se kretanje robota odvija u trodimenzionalnom prostoru, prve tri osi se najčešće koriste za određivanje pozicije ruku nogoglobo, dok preostale osi određuju orijentaciju vrha manipulatora. Radni prostor predstavlja skup točaka u trodimenzionalnom prostoru koji se mogu dohvatiti vrhom manipulatora. Oblik i zapremnina radnog prostora ovise o strukturi manipulatora, kao i prisutnim ogranicenjima mehaničkih zglobova.

Danas se najviše susreću slijedeće četiri osnovne strukture manipulatora:


1. pravokutna ili TTT
2. cilindrična ili RTT
3. sferna ili RRT
4. rotacijska ili RRR

Pravokutna konfiguracija robota, slika 2., ima tri translacijske zglobove i tri su osi međusobno okomite. S obzirom na jednostavnu geometriju, svaki stupanj pokretljivosti je korespondantan sa stupnjem slobode u Kartezijskom prostoru, budući da se radi o pravocrtnom kretanju. Struktura pokazuje dobru mehaničku vrsto u. To nosten pozicioniranja ruku nogoglobo je konstantna u cijelom radnom prostoru. Nasuprot visokoj to nosti, struktura ima slabu pokretljivost, jer su svi zglobovi translacijski. Radni prostor ovog robota je prizma. Najčešće se primjenjuje u rukovanju materijalima montaži. Motori za pokretanje zglobova manipulatora su električni, a rijetko pneumatski. Ako se prvi zglob kod pravokutne strukture zamjeni rotacijskim zglobom, tada se dobiva robot cilindrične konfiguracije, prikazan na slici 3. Radni prostor takvog robota je volumen između dva vertikalna koncentrična plašta valjka (zbog ograničenog translatornog gibanja). Cilindrični manipulator pokazuje dobru mehaničku vrsto u, ali se to nosten pozicioniranja ruku nogoglobo smanjuje sa povećanjem horizontalnog hoda. Uglavnom se upotrebljava za prijenos objekata većih dimenzija i koristi hidraulične motore za pogon zglobova, a ne električne.






Slika 2. Pravokutna konfiguracija robota [2]




Slika 3. Cilindrična konfiguracija robota [2]

Zamjenom drugog zglobova cilindrične konfiguracije robota rotacijskim zglobom dobiva se robot sferne konfiguracije, slika 4. Ako postoji ograničenje traslatornog gibanja, tada je radni prostor tog tipa robota volumen između dviju koncentričnih sfera, a uz ograničenje svih kretanja, radni prostor je dio između dviju koncentričnih sfera. Mehanička vrsto je manja u odnosu na prethodne strukture zbog složenije geometrijske i mehaničke konstrukcije. To jest pozicioniranje se smanjuje sa porastom radijalnog hoda. Sferični manipulator se uglavnom koristi u strojarskoj industriji. Obično se koriste električni motori za pokretanje zglobova manipulatora. Robot tipa SCARA (eng. Selective Compliance Assembly Robot Arm) takođe ima dva rotacijska i jedan translacijski zglob kao što je prikazano na slici 5. Kod ovog tipa robota su sve tri osi vertikalne. SCARA manipulator karakterizira visoku vrstotinu i opterećenje na vertikalnoj osi i popustljivost za opterećenje u horizontalnoj osi. Zbog toga se SCARA koristi za zadatke montiranja po vertikalnoj osi. To jest pozicioniranje se smanjuje sa porastom udaljenosti između noge i prvog zgloba.




Slika 4. Sferna konfiguracija robota [2]



Slika 5. SCARA robot [2]

Ako su upotrebljavana sva tri rotacijska zgloba dobiva se rotacijska struktura manipulatora, koja se još naziva zglobna ili antropomorfna, slika 6. Osi rotacije drugog i trećeg zgloba su paralelne i okomite na os rotacije prvog zgloba. Ako ne postoje ograničenja rotacijskih kretanja, tada je radni prostor tog robota kugla, a uz ograničenja to je dio kugle složenog oblika iji je presjek sa strane najčešće u obliku polumjeseca. Zbog sličnosti s čovjekovom rukom, drugi zglob se naziva vratni zglob, treći zglob lakat jer povezuje gornji dio ruke s podlakticom. Za pogon zglobova antropomorfne strukture koriste se električni motori. Područje primjene je raznoliko.



Slika 6. Rotacijska konfiguracija robota [2]

Navedene strukture manipulatora dobivene su na osnovu zahtjeva na poziciju ruke nog zgloba i orijentaciju vrha manipulatora. Ako se želi postići odgovarajuća orijentacija u trodimenzionalnom prostoru, ruka ni zglob mora posjedovati najmanje tri stupnja pokretljivosti ostvarenih rotacijskim zglobovima. [2]

1.3 Roboti za elektrolu no zavarivanje

Automatizacija postupaka zavarivanja počela se intenzivnije razvijati i upotrebljavati nakon Drugog svjetskog rata. Sredinom 60-ih godina došlo je do naglog povećanja primjene automata za zavarivanje.

Krajem 70-ih godina nagli razvoj radiovala i robota omogućio je izradbu robotiziranih zavarivačkih stanica.

Glavna komponenta robotizirane zavarivačke stanice je robot s obimom od 6 upravljaljivih osi (stupnjeva slobode gibanja). Na vrhu ruke robota montiran je pištolj za zavarivanje. Uz robota, potreban je pozicioner sa steznim napravama za privlačivanje radnog komada, izvor struje te dobavljači žice. Radijalno upravlja gibanjem robota i manipulatora.

Uvođenje kompjutorske tehnologije (CAD, CAM, CAP, CAE...), te posebice uvođenje robotizacije omogućilo je kvalitetan pomak u proizvodnji zavarivanjem.

Roboti za elektrolu no zavarivanje imaju znatno teže zadatke u odnosu na robote za to kasto zavarivanje (pritisak određenom silom u određenom vremenu, dostizanje određene točke u prostoru bez obzira na putanju). Upravljačka jedinica robota treba voditi pištolj za zavarivanje točno određenom putanjom i brzinom, pištolj treba imati točno određenu orijentaciju odnosno nagib u odnosu na zavareni spoj itd. Moderni zavarivački roboti danas s "lakom" rješavaju navedeno te je njihova primjena moguća za gotovo sve elektrolu no postupke zavarivanja.

Brojni problemi koji se javljaju pri robotiziranom zavarivanju (prevelike tolerancije radnih komada koje treba zavariti, nemogućnost točnog pozicioniranja složenih radnih komada zbog velikih dimenzija ili različitih situacija za koje robot nije programiran) zahtijevaju robote više inteligencije sa senzorima.

Laserski daljinomjeri, algoritmi za prepoznavanje oblika, razni tipovi video i laserskih kamera, kao i elementi umjetne inteligencije upotrebljavaju se danas za uspješno robotizirano zavarivanje. Neki od poznatijih proizvođača robota su ABB, FANUC, PANASONIC, KUKA, MOTOMAN, OTC. Na slici 7. prikazane su različite vrste robota za elektrolu no zavarivanje.

Created with



nitro
PDF

Created with nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional


download the free trial online at nitropdf.com/professional



Slika 7. Različite vrste robota za elektrolučno zavarivanje [3]


1.4 Uređaji za pozicioniranje

U ovom tekstu su prikazane i opisane neke vrste pozicionera koje su integrirane u robotskim stanicama. Pozicioneri služe za manipulaciju radnim komadima za vrijeme zavarivanja. Moraju omogućavati kvalitetno i jednostavno stezanje radnih komada, njihovo umetanje, izuzimanje te ovisno o vrsti omogućiti robotu što jednostavniji pristup svim spojevima predviđenim za zavarivanje na radnom komadu. Slika 8. prikazuje pozicioner s jednim stupnjem slobode gibanja. Ovakvi pozicioneri su pogonjeni programabilnim servomotorom i resolverom. Stol za prihvatanje radnih komada se nalazi između prednje i stražnje rotacijske ploče koje su uglavljenje u valjnim ležajima.




Slika 8. Prikaz pozicionera s jednim stupnjem slobode gibanja [4]

Na slici 9. je prikazan pozicioner s dva stupnja slobode gibanja. Ova vrsta pozicionera je takođe pogonjena sa programabilnim servomotorom i resolverom. Stol za prihvatanje radnih komada može rotirati oko svoje osi (za 360°) te se može zakrenuti oko x osi za 90° ili više. Motor i sklop zupčanika su smješteni u samom tijelu pozicionera. Iako su fleksibilniji što se tiđe stupnjeva slobode gibanja od prethodnih pozicionera, kod njih nije moguće ostvariti pristup radnom komadu sa donje strane okretnog stola.




Slika 9. Prikaz pozicionera s dva stupnja slobode gibanja [4]

Na slici 10. prikazani su orbitalni pozicioneri koji također imaju dva stupnja slobode gibanja. Međutim kod ovih pozicionera stupanj rotacije je veći nego kod prethodnih. Tzv. ruka rotira oko horizontalne osi (za 360°) te okretni stol rotira oko vertikalne osi za (za 360°). [4]




Slika 10. Prikaz orbitalnog pozicionera [4]

Također postoje još razne varijacije ovakvih pozicionera kao što pokazuju slike 11



Slika 11. Prikaz pozicionera s dva stupnja slobode gibanja s većom autonomijom pokreta [4]

Ukoliko se koristi više robota moguće je kombinirati više pozicionera na samostojeoj bazi koja rotira oko svoje osi kao što je prikazano na slici 12.



Slika 12. Prikaz stanice na kojoj je kombinirano više vrsta pozicionera [4]

Svi navedeni pozicioneri imaju mogunost sinkronog gibanja u kombinaciji s robotom za zavarivanje. Na slici 13. prikazani su pozicioneri različitih prozivoja a.a.



Slika 13. Prikaz različitih vrsta pozicionera [5, 6, 7]

1.5 Izvori struje za zavarivanje

Izvori struje trebaju osigurati jačinu struje i napon luka u radnom opsegu kao i lako uspostavljanje luka i njegovu stabilnost. Osim toga u nekim slučajevima se postavljaju specifični zahtjevi, kao što je impulsna struja kod MIG/ MAG postupka ili uspostavljanje luka kod TIG postupka.

Kada su priključeni na električnu mrežu (trofaznu ili monofaznu) uređaj je pod naponom, spremam za rad, ali se još nije uspostavio električni luk. Napon praznog hoda mora biti dovoljan da se uspostavi električni luk ali ne smije biti previšok da bi ugrozio ovjekov život u nekim nepovoljnim slučajevima. Obično je napon praznog hoda kod ručnih uređaja oko 60 volti, a kod automatskih ne iznad 100 V (110 V).

Uredaji za zavarivanje se po konstrukciji dijele na:

1. Transformatore,
2. Ispravljače,
3. Inverteure

Za MIG/MAG zavarivanje najčešće se koriste istosmjerni izvori konstantnog napona CV, regulacije od 12 do 50 V, s ravnom tj. blagopadajućom statikom karakteristikom izvora koja u presjecištu sa statikom karakteristikom električnog luka definira parametre zavarivanja (I_z i U_z).

Za elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom u zaštiti plina u pravilu se koristi istosmjerna struja jer daje stabilan luk, ravnomjeran prijenos dodatnog metala (po potrebi prijenos u mješovitom luku, ak i pri korištenju aktivnih zaštitnih plinova) s malim gubicima uslijed rasprskavanja i dobre karakteristike zavara u širokom rasponu jačine struje. Intermitencija izvora (odnos vremena zavarivanja prema vremenu rada izvora dok je isti uključen na mrežu) mora biti što veća posebno pri automatskom zavarivanju.

Izvori struje pri zavarivanju u zaštitnoj atmosferi plinova su pretežno ispravljači i inverteuri dok i neki generatori odgovaraju istim zahtjevima. Za MIG/MAG postupak zavarivanja, moraju osiguravati unutarnju regulaciju visine električnog luka.

Premda je u podešavanju napona dijele se na:

- Izvori struje s ravnim podešavanjem, koji su jednostavni, pouzdani i ekonomski prihvatljivi, konstruiraju se uglavnom u rasponima od 100 do 500 A i primjenjuju se uglavnom za klasično MIG/MAG zavarivanje
- Izvori struje s elektroničkim podešavanjem (tiristori, inverteri), podešavanje napona vrši se u cijelom rasponu regulacije i uglavnom se izrađuju u području od 300 do 600 A, zbog veće složenosti i cijene u odnosu na izvore s mehaničkim podešavanjem. Primjenjuju se za MIG/MAG zavarivanje, posebice za MIG impulsno zavarivanje.

Kod MIG impulsnog postupka izvor struje generira promjenljiv oblik struje (impuls), koji omogućava otkidanje jedne kapljice tijekom impulsa a količina prijenosa materijala se regulira promjerom žice i brojem impulsa (frekvencijom).

1.5.1. Transformatori

Transformatori za zavarivanje su najprošireniji, najviše upotrebljavani izvori struje za zavarivanje koji izmjenjuju električnu struju transformiraju u tako da izmjenjuju struju s karakteristikama pogodnim za zavarivanje.

Rad transformatora se zasniva na principu elektromagnetske indukcije. Kada kroz primarni transformator prolazi električna struja, formira se magnetsko polje (smjer silnica magnetskog polja se određuje po pravilu "desne ruke"). Kada se vodi računa o promjenljivom magnetskom polju tada se na njegovima krajevima detektira razlika potencijala, tj. napon prema izrazu:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad [1]$$

Kod običnih transformatora konstrukcijom se nastoji postići i neovisnost veličine napona o sekundarnom krugu o opterećenju, tada se teži ravnoj karakteristici (MIG/MAG). Kod zavarivanih transformatora želi se osigurati pad napona pri porastu opterećenja odnosno struje zavarivanja i tada se teži padajućoj karakteristici.

Transformatori ravne karakteristike ne bi se mogli koristiti za ravninu postupke zavarivanja zbog loših dinamičkih karakteristika pri promjeni duljine električnog luka.

1.5.2 Ispravljači i inverteri


Ispravljači mogu raditi s velikim jačinama struje pa se koriste za sve postupke zavarivanja. Karakteristika može biti strmopadajuća ili ravna tj. blagopadajuća. Iako struja na izlazu iz ispravljača ima izvjesni blagi sinusoidalni oblik (do 5%, što nema bitnog utjecaja na stabilnost luka), ovaj izvor istosmjerne struje se znatno više koristi od pretvarača jer je jeftiniji i stvara manje buke.

Uobičajeno se napajaju trofaznom izmjeničnom strujom. Nakon transformacije struje pomoći u transformatora za zavarivanje slijedi ispravljanje struje (poluvodične diode, tiristori, tranzistori, ...). Ispravljanje se vrši pomoći u prethodno navedenih ispravljačkih elemenata koji propuštaju struju samo u jednom smjeru, dok za drugi smjer predstavljaju vrlo veliki otpor.


U novije vrijeme sve više se koriste inverterski ispravljači koji su znatno lakši i pogodniji za upotrebu od ostalih izvora struje za zavarivanje.

Inverteri daju istomjernu ili visokofrekventnu pulsirajuću struju. U inverterskom krugu se istosmjerna struja pretvara u izmjeničnu ali se ujedno znatno povećava njena frekvencija (sa 50 Hz na 5-50 kHz). Ova struja se zatim svodi na potreбni napon i jačinu pomoći u transformatora koji je znatno manji od klasičnog jer radi na principu visoke frekvencije.

Dodatna prednost inverteera je njihova povećana efikasnost jer su gubici u željeznoj jezgri transformatora manji u odnosu na konvencionalne transformatore pa je stupanj iskorištenja inverteera veći od svih ostalih izvora zavarivanja.



Slika 14. Usporedba veličine konvencionalnih i inverterskih uređaja [8]



Slika 15. Moderne izvedbe invertera za MIG/MAG zavarivanje [9]

1.6 Pištolj za zavarivanje


Konstrukcija pištolja za zavarivanje ovisi o snazi uređaja i izabranog rješenja za dovođenje ane elektrode. Izrađuju se u dvije osnovne varijante: sa zrakom i vodenim hlajenjem. Do oko 400 A jačine struje zavarivanja pištolji se mogu izraditi bez vodenog hlađenja dok su pri zavarivanju većim strujama od 400 A oni imaju vodom posebnom izvedbom kanala kroz pištolj za zavarivanje.

Vrh pištolja za zavarivanje se praktično nalazi u električnom luku što znači da je izložen vrlo velikim mehaničkim i topenskim naprezanjima. Kroz pištolj prolazi žica ana elektroda za zavarivanje, struja, zaštitni plin, upravljački signali, a ponekad i rashladna tekućina ukoliko je takva izvedba pištolja. Pištolji za zavarivanje su potrošni materijali te sadrže komponente koje se, ovisno o režimima zavarivanja, brže ili sporije troše.

Pištolji za poluautomatsko zavarivanje konstruirani su tako da omogućuju lagano korištenje pri rukoj uporabi, da budu lagani za manipulaciju i izdržljivi.

Zrakom hlađeni su preporučljiviji jer ne zahtijevaju dobavu vode, ali vodom hlađeni su kompaktniji i obično imaju više nazivne struje zavarivanja. Maksimalna struja zavarivanja koju pištolj podnosi doseže 600 A uz 100 %-tnu intermitenciju. Pištolji mogu imati ravne ili zakrivljene sapnice koje variraju od 40° do 60°; zakrivljene sapnice poboljšavaju fleksibilnost i lako u manipulacije elektrodom. Na slici 16. prikazane su osnovne komponente pištolja s vodenim hlađenjem za MIG/MAG






Slika 16. Osnovne komponente pištolja s vodenim hlađenjem za MIG/MAG zavarivanje [10]

- | | |
|--|--|
| 1. Tijelo pištolja | 13. Brtveni prsten |
| 2. Vodi struje s vodenim hlađenjem | 14. Prsten |
| 3. Crijevo za rashladnu vodu | 15. Tlačni prsten |
| 4. Crijevo za zaštitni plin | 16. Prsten za povezivanje |
| 5. Crijevo za dovođenje žiže ane elektrode | 17. Umetak za dovođenje žiže anih elektroda za zavarivanje aluminija (MIG) |
| 6. Kontrolni kabel | 18. Plinska kontaktna vodilica |
| 7. Zaštitno crijevo | |
| 8. Ulazna vodilica za žižanu elektrodu | |
| 9. Prsten | |
| 10. Kontaktna vodilica | |
| 11. Sapnica za plin | |
| 12. Izolacijski prsten | |

Glavni potrošni dijelovi su plinska sapnica i kontaktna vodilica, zbog toga se vrlo lako zamjenjuju. Kontaktna vodilica vodi žice ane elektrodu te prenosi struju zavarivanja na istu. Za svaki promjer žice postoji odgovarajuća kontaktna vodilica koja ima nešto veći promjer od same žice. Kromirana bakrena plinska sapnica za plin se uglavnom isporučuje u tri veličine i to sa promjerom otvora 13, 15 i 17 mm. Pri MIG zavarivanju aluminija i bakra koriste se po mogućnosti veći promjeri sapnica za plin. Na slici 17. prikazana je sapnica pištolja za MIG/MAG zavarivanje.




Slika 17. Vrh pištolja za MIG/MAG zavarivanje [11]

Kod MAG zavarivanja u zaštitnoj atmosferi CO₂ plina zrana hla eni pištolj može se znatno više opteretiti jakoš u struje nego kada se zavarivanje izvodi MIG postupkom u zaštitnoj atmosferi argona ili mješavine.

Pištolj za zavarivanje je montiran na robotsku prihvativnicu sa pripadajućim montiranim rukom. Poželjno je koristiti spojku za zaštitu od kolizije kako bi se spriječila oštećenja skupne opreme za zavarivanje u slučaju zaljepljivanja žice i udesa za vrijeme instalacije i pokretanja.

Na slici 18. i 19. su prikazane neke vrste pištolja za zavarivanje. [8]



Slika 18. Pištolj za zavarivanje [12]



Slika 19. Pištolj za zavarivanje [12]

1.7 Dodava žice

Dodava žice prikazan na slici 20. služi za dobavljanje dodatnog materijala za vrijeme zavarivanja. On omogućava fleksibilnost i postizanje različitih brzina dovođenja žice u svrhu zadovoljavanja specifičnih zahtjeva sklopa. Uobičajeno je da je dodava žice za robotsko zavarivanje montiran na robotskoj ruci odvojeno od izvora struje. Kod zavarivanja robotom, potrebna je kontrola sučelja između robotske regulacije, izvora struje i dobavljača žice. Sustav dobave žice mora odgovarati postupku zavarivanja i tipu uređaja za zavarivanje.

Postoje dva osnovna tipa dobavljača žice. Prvi se koristi kod kontinuiranog dovođenja žice. Žica je u ovom slučaju dio zavariva koga kruga i rastaljeni metal od žice prolazi kroz luk i tali zavar. Dva su tipa takvog dodavača žice. CP izvor struje zahtjeva sustav dobave žice s naponskim osjetnicima kod kojih se brzina dobave žice može kontinuirano mijenjati, a CV sustav zahtjeva konstantnu brzinu žice za vrijeme zavarivanja.


Drugi tip dodavača žice je poznat kao *hladni dodavač žice* i koristi se samo za TIG zavarivanje. Žica ovdje nije dio strujnog kruga i dodatni materijal se dovodi do električnog luka gdje se tali toplinom dobivenom u elektrnom luku. [12]



Slika 20. Dodavač žice [12]

1.8 ista pištolja

Povremeno iš enje pištolja za zavarivanje je potrebno za pravilan i pouzdan rad opreme za robotizirano MIG/MAG zavarivanje. Visoki radni ciklus automatiziranog postupka zahtjeva automatizirano iš enje pištolja za zavarivanje. Sustavi imaju instaliran raspršiva sredstva protiv prskanja u otvor pištolja. Nadalje, dostupni su alati koji razvrtavaju sapnicu kako bi se uklonile nakupljene kapljice i koji režu žicu na vrhu pištolja. Sustav iš enja se automatski aktivira nakon određenog vremena od strane regulacijskog sustava zavarivanja. Na slici 21. prikazan je tipičan isti pištolj za MIG/MAG zavarivanje. [12]



Slika 21. isti pištolj [12]

2. PRIMJENA SENZORA KOD ROBOTIZIRANOG ZAVARIVANJA


Danas je sve veća uporaba senzora pri robotiziranom zavarivanju. Dva su osnovna razloga:

- pad cijena senzora
- uporabom senzora vrlo kvalitetno se rješava problem uvojenja visoko organizirane okoline

Najpoznatiji senzori koji se koriste jesu: taktilni senzori, optički senzori te senzori električnog luka.


2.1 Taktilni senzori

Taktilni ili dodirni senzori služe za detektiranje položaja zavara pomoći u dodirne žice za zavarivanje ili nekog drugog sredstva. Na taj način se omogućuje robotu da prilagodi gibanje pozicijama zavara koje variraju od komada do komada. Robot je programiran tako da se u svakom ciklusu pomije lagano prema radnom komadu dok ga konanije i ne dotakne. Na taj način robot "shva" gdje se nalazi radni komad te shodno tome prilagođava svoje gibanje. Prikaz rada taktilnog senzora vidljiv je na slici 22.



Slika 22. Prikaz traženja zavara pomoći u jedne koordinate [4]

Pozicija (1.) je početna pozicija. Pozicija (2.) je prilazna pozicija koja je paralelna s donjom horizontalnom plošinom. Primi u i se radnom komadu, robot prima signal da je napravljen kontakt. Promjena vrijednosti napona, u poziciji (3.), signalizira robotu da je kontakt s radnim komadom uspostavljen te da je dobivene vrijednosti koordinata x, y i z potrebno pohraniti u memoriju. Koristeći nove proračunate koordinate, robot se automatski pomije u poziciju (4.). Moguće je provjeriti više osi kako bi se još preciznije izračunala lokacija zavara. Slika 9. prikazuje traženje radnog komada u dvije dimenzije. Pozicija (1.) je početna pozicija. Pozicija (2.) je prilazna pozicija iz koje započinje traženje. Pozicija (3.) predstavlja trenutak kada žica dodiruje radni komad te je dobivena prva koordinata. U ovom slučaju svako sljedeće "traženje" već u sebi sadrži korekciju tj. koordinatu dobivenu kod prve detekcije radnog komada. Druga potraga započinje na poziciji (4.). Pozicija (5.) predstavlja trenutak druge detekcije radnog komada te robotski kontroler sada posjeduje i pohranjuje drugu koordinatu u memoriju. Sada nastupa kombiniranje prve x i druge y koordinate kako bi se odredio položaj početka zavara koji se nalazi u točki 23. Ako je potrebno, takođe se može izvršiti pretraga i po trećoj osi.



Slika 23. Prikaz traženja zavara pomoću dvije koordinate [4]

U ovom slučaju je robot samo traži povratni digitalni signal pa se mogu koristiti detektori blizine (eng., „proximity switches“) ili drugi slični senzori koji mogu raditi s opremom predviđenom za taktilne senzore. Jedan od nedostataka ovih senzora jest trošenje tj. potrebna je zamjena senzora nakon određenog broja radnih ciklusa, zbog neotpornosti senzora na zavarivanje okolinu. Ova tehnologija jest prihvatljiva te pokazuje dobre rezultate ukoliko se

Created with



nitroPDF®
Created with

professional



nitroPDF®
download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

korisiti. Najveće ograničenje taktičnih senzora jest ne provođenje zadaće u realnom vremenu. Robot prvo traži kraj linije zavarovanju koordinatu pohranjuje u memoriju te nakon toga traži po etak zavara te se tako ka tako čuva pohranjuje. Nakon toga radi unalo vodi robota od početne do krajevne točke zavarivanja te se zavar mora nalaziti u predviđenoj putanji gibanja, budući da se preko linije zavara tijekom ovakvog postupka zavarivanja ne provodi. Kao posljedica toga, zbog toplinske deformacije, javljaju se problemi kod zavarivanja dužih radnih komada. Pošto se kod zavarivanja s taktičnim senzorima radi po etak i kraja zavara određuju prije izvođenja samog postupka, ne smije se dogoditi naknadno pomicanje radnih komada jer se naknadna korekcija putanje ne može izvršiti. Posljedično tomu, ukoliko dođe do pomicanja radnih komada iz nekog razloga (toplinska deformacija i sl. npr.), to je po etak i kraja zavarivanja, koje su prethodno usnijeljene postaju beznačajne. Još jedan nedostatak ovakvih senzora jest vrijeme koje je potrebno da se izvrši traženje radnih točaka. Vrijeme traženja varira između 2 do 5 sekundi po potrazi, iz čega proizlazi da ukoliko je potrebno trodimenzionalno pretraživanje, vrijeme jednog ciklusa se može produžiti i do 15 sekundi. Kako bi se vrijeme ciklusa smanjilo, potrebno je minimizirati broj osi koje će se pretraživati, te se u praksi najčešće provodi pretraživanje po jednoj ili dvije osi.

Prednosti ovih senzora su:

- Jednostavnost
- Cijena

Nedostaci:

- Sporost
- Mehaničko trošenje

2.2 Optički senzori

Optički senzori za praćenje spoja za vrijeme zavarivanja imaju 2 načina rada: a) skeniranje laserskom zrakom b) skeniranje laserskom zrakom uz korištenje CCD (Charge Coupled Device) kamere. Postoje razne varijacije rada ovog postupka npr. laserska se zraka ne mora projicirati na zavar u obliku ravne linije, već se projicira u obliku kružnice. Na taj način se postiže bolja fleksibilnost senzora za detekciju spoja u kutovima bez dodatnog pomicanja pištolja za zavarivanje. Za mjerjenje udaljenosti upotrebljava se metoda triangulacije, koja je od velike važnosti u zavarivanju. Metoda triangulacije je prikazana na slici 24.

Created with




nitroPDF
Created with

nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional


download the free trial online at nitropdf.com/professional



Slika 24. Prikaz metode triangulacije [13]

Laserska zraka se fokusira na objekt i pomoći njene refleksije od objekta kroz leće u određenoj udaljenosti između senzora i objekta. Ako je objekt blizu senzora tada je kut između emitirane i reflektirane zrake kroz fokusirajuće leće u detektoru velik. Kut je manji ukoliko je objekt udaljeniji. Određivanje udaljenosti između senzora i objekta vrši se fokusiranjem povratne zrake u detektor, najčešće pomoći u CCD uređajima. Ovisno o tome koji su pikseli zrake osvijetljeni, moguće je odrediti udaljenost objekta. Ovisno o geometrijskom obliku i o tome kako je pripremljen spoj, laserska zraka se može reflektirati kao od zrcala. Ako se npr. zavaruje V spoj, kod njega će laserska zraka proizvesti nekoliko različitih refleksija, ali i različiti intenziteta, što dakako ovisi o površini samog spoja. Zbog toga ovi senzori moraju imati mogućnost procesuiranja podataka u realnom vremenu, kako bi se mogli filtrirati one

refleksije koje nisu korisne. Treba imati na umu da jako reflektirajući materijali mogu izazvati probleme kod zavarivanja, pa se prije samog izvođenja moraju provesti ispitivanja. Osnovna funkcija senzora triangulacije jest mjerjenje udaljenosti od točke na koju je usmjerena zraka pa se takvi senzori mogu koristiti i za kontrolu visine prilikom robotiziranog zavarivanja ili rezanja. Međutim najvažnija primjena triangulacije u zavarivanju jest praćenje spoja, a to zahtjeva mjerjenje geometrije samog spoja. To se postiže tehnikom skeniranja zavara pomoću laserske zrake, kao što prikazuje slika 25.




Slika 25. Praćenje zavara pomoću principa skeniranja i metode triangulacije [13]

Međutim takvi senzori se mogu koristiti još i za prikupljanje informacija o volumenu spoja, zračnosti, veličini zazora, odstupanju itd.

Te informacije su od velike koristi za adaptivnu kontrolu izvora struje i robota koji mora izvesti zavarivanje prema unaprijed određenim zahtjevima. Npr. brzina gibanja pištola se može kontrolirati u kombinaciji s parametrima izvora struje s obzirom na geometriju spoja. Ukoliko geometrija varira, robot mora kontinuirano tijekom zavarivanja prilagoditi parameteri i gibanja u skladu sa promjenom geometrije spoja.

Kod robotskog zavarivanja debljih limova, zavarivanje se mora provoditi u nekoliko prolaza; prvi prolaz je korijenski, dok se za popunu koristi više prolaza pa se u tim slučajevima senzori za pravljene spoje mogu koristiti na više na ina. Pravljene spoje se najčešće koristi kod zavarivanja korijena. Tijekom izvođenja te operacije robot pamti putanju zavara pa se ostali prolazi popune mogu vršiti s velikom pouzdanošću, jer je putanja već otprije poznata robotu. Laserski senzori za pravljene spoje se najčešće postavljaju na pištolj, kao na slici 26. i namješteni su tako da im se u vidnom polju nalazi zavareni spoj. Sam senzor može imati vlastiti stupanj slobode gibanja da se može samostalno rotirati oko pištolja te držati pravilan položaj.



Slika 26. Prikaz tipa laserskog senzora smještenog na pištolju za zavarivanje [13]

Također treba znati da senzori pravljene spoje moraju izmjeriti i dostaviti pozicije "ciljeva" kontinuirano tijekom gibanja robota i te informacije moraju biti vremenski obilježene i spremljene umeđu uspremnik, kako bi ih kasnije mogao upotrijebiti robotski kontroler.

Proces oitanja značajki se sastoji od slijedećih koraka:

- Indificiranje i eliminiranje ekstremnih vrijednosti
- Generiranje kontura profila zavara i generiranje linija segmentata baziranih na vrednostima koje postoje im predlošcima (šablonama)
- Spajanje linija segmentata
- Provjera parametara spoja (da se nalaze unutar dozvoljenih tolerancija i da odgovaraju određenim predlošcima, slika 27.)

Created with




nitro
PDF

Created with
nitro
PDF

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional



Slika 27. Prikaz koraka za dobivanje značajki iz procesa: 1. Eliminacija minimuma i maximuma skeniranja, 2. Generiranje linije segmenata prema predlošku definiranom za tu vrstu spoja, 3. Spajanje segmenata linije, 4. Provjera valjanosti tolerancija i predložaka [13]

Promatrajući s gledišta kontrole, pravljene zavare se najčešće izvodi s potpunom kompenzacijom izmjerjenih grešaka položaja. Pravljene se izvodi isključivo korištenjem nominalne putanje. Nominalna putanja jest pretpostavljena trajektorija zavarenog spoja, te za vrijeme pravljenja robotski kontroler zaprima nove pozicije "cilja" od senzora, te kontroler ispravlja smjer, mijenjajući poziciju TCP-a (Tool center point), držeći konstantnu orientaciju. Ovaj postupak ima svoje prednosti i nedostatke. Prednost je u tome da je dana nominalna putanja najčešće pravocrtna, zbog sigurnosti da će robot pratiti putanju s malim promjenama, ali uz zadržavanje konstantne orientacije. To znači da problematika s graničnim područjima zavara i mogućim kolizijama minimalna. Nedostatak je taj da korisnik mora unaprijed definirati i programirati putanju.

To je najveća pogreška skenera i iznosi 0,1 mm. Međutim treba imati na umu da kod izvođenja jednog skeniranja može doći do stvaranja pogrešnih informacija jer su osjetljivi na djelovanje okoline. Laserski senzori su takođe relativno skupi pa se umjesto njih mogu primjeniti senzori električnog luka.

Prednosti optičkih senzora:

- preciznost i ponovljivost


Nedostaci:

- velika osjetljivost na djelovanje okoline
- visoka cijena
- kompleksnost
- skupi softveri

2.3 Senzori električnog luka

Omogućuju izvođenje procesa u realnom vremenu, što znači da se traženje zavara vrši za vrijeme izvođenja samog postupka zavarivanja. Ukoliko dođe do neekivanih promjena putanje zavarivanja npr. zbog toplinske deformacije, one će se kompenzirati tj. korigirati pomoću sustava praćenja. Senzori električnog luka se takođe koriste u kombinaciji s taktilnim senzorima. Po etapama točka zavarivanja se pronađaju pomoći u taktilnih senzora te se kod daljnje izvođenja procesa koriste senzori električnog luka. Slika 28. prikazuje princip rada senzora električnog luka.

Created with




Slika 28. Princip rada senzora električne noge luka [4]

Osnovni princip jest da je udaljenost između sapnice i radnog komada direktno proporcionalan sa strujom u sustavima s konstantnim naponom, a duljina luka je direktno proporcionalna s naponom luka. Što je veći luk to je veći i napon. Ovi senzori se koriste u kombinaciji s metodom njihanja kod zvaraivanja. Pomoću softvera se kontinuirano prati iznos struje i napona za vrijeme njihanja. Kada se luk pomiče od jedne prema drugoj strani zavara, dolazi do smanjenja udaljenosti između sapnice i radnog komada te do skraćenja samog elektronskog luka, pri čemu se mijenjaju napon i struja zavarivanja. Radi unalo o itava te promjene te nastoji održavati parametre jednakima na lijevoj i na desnoj strani zavara, automatskom prilagodbom programirane putanje robota. Udaljenost između sapnice i radnog komada se održava konstantnim praviljem parametara struje i napona za vrijeme dok se luk pomiče od jedne do druge strane preko centra, gdje je taj razmak najveći. Radi unalo nastoji održati konstantnu vrijednost razmaka na centru radnog komada, što je od velike koristi ukoliko ne želimo koristiti opciju njihanja pa nije potrebno koristiti opciju korigiranja udaljenosti na lijevoj i na desnoj strani. Najveći nedostatak kod pravila zavara s elektrolitnim senzorima jest da se ono može vršiti samo u kombinaciji s njihanjem, što ove senzore praktički neupotrebljivima kod radnih komada manje debljine, kod kojih mala širina zavara onemoguće je upotrebu njihanja. Najmanja vrijednost širine zavra kod koje se može koristiti njihanje jest 6,35 mm.

Postoje različite vrste senzora električne noge luka, a najpoznatiji su oscilirajući i rotirajući.

2.3.1 Oscilirajući senzori

Najraniji tipovi elektrolučnih senzora su bili mehanički oscilirajući senzori. Pištolj oscilira po zavaru frekvencijom niske vrijednosti, kao na slici 29., gdje je L lijeva strana zavara, D desna, a C predstavlja centar oscilacije. Usporedbom napona luka ili struje između C1 i CR, može se odrediti pomak pištolja od centralne linije zavara.



Slika 29. Oscilirajući senzor za MIG/MAG zavarivanje [14]

2.3.2 Rotirajući senzori

Rotacijsko gibanje se postiže koristeći električni vodljivu cijev s ekscentričnom rupom kroz koju prolazi žica za zavarivanje. Princip rada je isti kao kod oscilirajućih senzora, mogući noš u površinu anoda frekvencije. Povećanjem frekvencije se povećava tј. postiže bolja osjetljivost. Ova vrsta senzora se najčešće primjenjuje kod uskih i T-spojeva. Slika 30. prikazuje rotirajući sensor.


Prednosti:

- Detekcija se vrši točno na mjestu zavara
- Senzor se ne nalazi na zavarivačkom pištolju, što omogućuje bolju manipulaciju pištoljem
- "Bježanje" luka ili naljepljivanje žice, ne utječe na rad senzora
- Ovi senzori su jeftini i pouzdani, te imaju dugi vijek trajanja

Nedostaci:

- Imaju ograničenu primjenu

Created with



Slika 30. Rotirajući senzor električnog luka [15]

3. METODE PROGRAMIRANJA ROBOTSKIH SUSTAVA

Osnovne metode programiranja robota su on-line programiranje, off-line programiranje i hibridna metoda programiranja.

On-line programiranje je programiranje robota koje se izvodi izravno na njegovom radnom položaju. Robot je pri programiranju cijelo vrijeme angažiran, pa ne može obavljati proizvodnu funkciju. Za on-line programiranje primjenjuje se najčešće „teach-in“ metoda. Kursorskim tipkama ili „joystickom“ pomicamo se zglobovi robota do točaka zavarivanja, odnosno položaja koji se pomoću ručnog programskeg uređaja (privjeska za uenje) pohranjuju u memoriju. Već dvije pohranjene točke sa svojim položajima i parametrima zavarivanja čine program. Nakon programiranja se izvodi testiranje programa u kojem robot mora automatskim ponavljanjem programiranih gibanja i funkcija (korak po korak kako je i programirano) točno izvršiti definirani zadatak. Kasnijim izvođenjem pohranjenog programa robot se kreće i obavlja ulogu po putanji označenoj zadanim točkama i pridruženim parametrima gibanja i zavarivanja.

On-line metoda programiranja zahtijeva dobro uvježbano osoblje koje ne treba biti visokokvalificirano na području robotike, ali radi izbora parametara zavarivanja (brzina zavarivanja, brzine žice, struje, napona, orijentacije zavariva kog pištolja itd.) mora poznavati osnove zavarivanja.

Nedostatak on-line programiranja je što je zavarivačka stanica neproduktivna tijekom programiranja. Ovisno o složenosti radnog komada, programiranje na taj način može biti dugotrajno i podložno greškama. Nakon programiranja potrebno je isprobavanje programa i ispravljanje eventualnih grešaka, pa takvo programiranje zahtijeva veće serije i nije podložno estima promjenama proizvodnog programa.

Off-line programiranje obavlja se na mjestu neovisnom o robotu. Pri programiranju roboti nesmetano obavljaju svoju proizvodnu funkciju. Za razliku od on-line programiranja, kod ove metode zadatak je tekstualno ili grafički zadan uz pomoć odgovarajućeg programskega jezika. Najveći problem takvog programiranja je u projektiranju bezkolizijskih staza. Zbog tog razloga danas se programski sustavi za off-line programiranje uspješno izravno povezuju sa CAD-sustavima, uključujući i time u program sve podatke o geometrijskom izratku, stanici za zavarivanje i robotu. Kod elektrološkog zavarivanja pod zaštitom plinova postoji strogi

Created with



nitroPDF®
Created with nitroPDF®
download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

zahtjevi prema programskom sustavu. Radni komad nije uvijek fiksiran na jednom točnom definiranom položaju (vrlo se često kreće), uske su tolerancije itd. Zato je nužna grafička off-line simulacija izvođenja programiranog zadatka. Simulacija omogućuje korisniku optimiziranje projektirane robotske stanice te cijelih ili dijelova procesa koji se u njima odvijaju. Korisnik dobiva trodimenzionalan prikaz programiranog procesa.

Programiranje uz korištenje grafičke simulacije omogućuje ekonomiju proizvodnju vrlo malih serija pa čak i pojedinačnih proizvoda. Smisao off-line programiranja je izvođenje što više standardnih inženjerskih tehničkih procedura u što kraćem roku na radnom mjestu neovisnom od proizvodnje.

Oznaka avanje točaka zavara ili spojeva između dve točke na radnom komadu može biti izvršeno u samoj CAD datoteci. Podaci o zavarivanju (struja, napon, orijentacija i položaj zavariva koga pištolja, tip pištolja ili elektroda za točkozastavu zavarivanje itd.) pridružuju se svakoj točki označenoj na prikazu radnog komada. Podaci o položaju, orijentaciji i nagibu zavariva koga pištolja automatski su osigurani na temelju CAD podataka. Današnji sustavi su tako opremljeni da izračunavaju maksimalne momente inercije koje stvaraju zavariva ka oprema i ruka robota (posebno važno kod točkozastavljivanja), što je bitno kod optimizacije gibanja robota.

Danas na tržištu postoji niz odgovarajućih programskih paketa. Ideja svih programa je brzo programiranje uz mogućnost fleksibilnijeg povezivanja i korisnički orientiran pristup pomoći u grafičke animacije. Jedna od najvećih prednosti ovih paketa je vrlo kvalitetan grafički prikaz objekata i podataka, što osigurava izvrsnu preglednost procesa. Grafički se prikazi mogu pohranjivati.

Grafički orientirano off-line programiranje zahtijeva kadrove strukture nije nego za on-line programiranje, koji uz tehnologiju zavarivanja moraju poznavati CAD i osnove programiranja u nekom od programskih jezika.

Off-line programiranjem pomoći u grafičke simulacije postižu se uštede u vremenu, smanjuju se pogreške, a tijekom programiranja robot obavlja proizvodnu ulogu. Male serije koje su neprihvatljive za on-line programiranje mogu biti ekonomične u off-line metodi programiranja.

Zbog zastoja u proizvodnji pri on-line programiranju i visoke cijene suvremenih programskih sustava za off-line programiranje vrlo se često koriste i miješane metode programiranja.

Created with

Njihova osnovna značajka je da se dio programa vezan uz operacijski tok generira off-line, a dio programa vezan uz skup točaka u prostoru on-line. Robota treba pomoći u ručnoj programskoj uređaji prevesti preko željenih točaka, zapamtiti im položaje (on-line dio miješane metode), te nakon toga na razinu, koje je ili nije izravno povezano s robotom, uz zapamćene položaje točaka izraditi program za zavarivanje (off-line dio miješane metode). Programiranje pri kojem se program napisan pomoći u „teach-in“ metodi „prebacij“ na razinu, gdje se uz korištenje nekog od programske paketa modificira, tako da spada u miješano programiranje. Takva metoda vrlo je prikladna za programiranje zavarivanja serija radnog komada, a upotrebljava se za stvaranje baza podataka za robotizirano zavarivanje.

Kod ove metode dio programiranja obavlja se neovisno o robotu i tijeku proizvodnje, ime se postiže uštede.


Robotizacija u području zavarivanja sve više zamjenjuje čovjeka u upravljanju mehaničkim veličinama kao što su pozicioniranje, njihanje itd. na taj se način povećava produktivnost, povoljno se utječe na kvalitetu zavara, a čovjek se oslobođava teških poslova. [16]

4. ONLINE PROGRAMIRANJE ROBOTSKE STANICE S ROBOTOM OTC ALMEGA AX V6

U nastavku seminara opisat će se koraci koji su potrebni za programiranje robota za izvršavanje osnovnih zadataka kroz postupaka kod Online programiranja.

4.1 Robotski sustav OTC Almega AX V6

Robotski sustav se sastoji od robota, privjeska za ugradnju i perifernih jedinica koji su povezani s kontrolerom. Slika 31. prikazuje robotsku stanicu.




- A: Tijelo robota
- B: Privjesak za ugradnju
- C: Kontroler
- D: Operacijska kutija

Slika 31. Dijagram osnovne konfiguracije robota (AX-C kontroler) [17]



4.1.1 AX-C kontroler

Prekidač za pokretanje se nalazi na prednjoj ploči AX-C kontrolera. Privjesak za učenje i operacijska kutija su prikazani sa stražnje strane kontrolera kako prikazuje slika 32.



Slika 32. AX-C kontroler [17]

Prekidač za uključenje kontrolera

Služi za Uključivanje/Isključivanje kontrolera.

Privjesak za učenje


Privjesak za učenje sadrži tipke koje su potrebne kako bi se izvodilo učenje, operacije s datotekama, namještanje parametara zavarivanja i slično.

Operacijska kutija

Na operacijskoj kutiji se nalaze tipke koje služe za obavljanje osnovnih operacija kao što su: uključivanje motora, startanje i zaustavljanje automatske operacije, hitno zaustavljanje te tipka za prebacivanje između režima za učenje i automatskog režima.

4.2 Operacijska ploča (kod AX-C kontrolera)

Operacijska kutija je opremljena s tipkama za obavljanje osnovnih operacija kao što su uključenje motora, startanje i zaustavljanje automatske operacije te hitno zaustavljanje. Slika 33. prikazuje operacijsku kutiju, a tablica 1. funkcije tipki iste.




Slika 33. Operacijska kutija [17]

Tablica 1. Funkcije tipki na operacijskoj kutiji [17]

Značenje	Opis funkcije
(A) [Tipka za uključenje motora]	Služi za uključenje motora. Kada je tipka namještena na Uključeno (ON), robot je spreman za operaciju.
(B) [Start tipka]	Služi za pokretanje odabranog programa u automatskom režimu rada.
(C) [Stop tipka]	Služi za zaustavljanje pokrenutog programa u automatskom režimu rada.
(D) [Tipka za izbor režima rada]	Služi za odabir režima rada (režim u enja ili automatski režim rada). Tipka se koristi u kombinaciji s tipkom [ENABLE] koja se nalazi na privjesku za uključenje.
(E) [Tipka za hitno zaustavljanje]	Kada je ova tipka pritisнутa, robot se zaustavlja. Hitno zaustavljanje se vrši pritiskom tipke na operacijskoj kutiji ili na privjesku za uključenje. Za prestanak hitnog zaustavljanja okrenuti prekidač u smjeru kazaljke na satu. (Prekidač će se tada vratiti u početni položaj.)

4.3 Privjesak za učenje

Slika 34. prikazuje vanjski izgled privjeska za učenje



Slika 34. Privjesak za učenje [17]

4.3.1 Značenje tipki i prekidača

U tablici 2. prikazane su funkcije tipki i prekidača.

Tablica 2. Funkcije tipki i prekidača [17]

Vanjski izgled	Naziv	Funkcija
	[Prekidač za izbor režima rada]	Služi za prebacivanje između režima za učenje i automatskog režima rad u kombinaciji s tipkom [Mode selector switch] na operacijskoj kutiji.
	[Tipka za hitno zaustavljanje]	Kada je ova tipka pritisнута, robot se zaustavlja. Hitno zaustavljanje se vrši pritiskom tipke na operacijskoj kutiji ili na privjesku za učenje. Za prestanak hitnog zasutavljanja okrenuti prekidač u smjeru kazaljke na satu. (Prekidač se tada vratiti u početni položaj.)
	[Deadman tipka]	Tipka se nalazi na pole i privjeska za učenje te se koristi kod rukovanja enjima robota. Pritiskom na tu tipku, energija se dovodi u robota (motor se uključuje). Robotom se može upravljati ručno samo ako je ta tipka pritisnuta. Otpuštanjem tipke robot se odmah zaustavlja.



4.3.1.1 Funkcija operacijskih tipki

Tablica 3. prikazuje funkcije operacijskih tipki

Tablica 3. Funkcije operacijskih tipki [17]

Vanjski izgled tipke	Naziv	Funkcija
	[ENABLE]	Za izvršavanje neke funkcije, potrebno je istovremeno pritisnuti ovu i tipku funkcije koju želimo izvršiti.
	[UNIT/MECHANISM]	<p>,, Kada je ova tipka pritisnuta samostalno vrši se odabir mehanizama (pozicioner).</p> <p>,, Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], odabire se jedinca (robot).</p>
	[SYNCHRONIZE]	<p>Ova tipka se koristi kad je na sustav priključeno više mehanizama te ima sljedeće funkcije:</p> <p>,, Kada je ova tipka pritisnuta samostalno, odabire se ili otpušta koordinirana ruka na operaciju.</p> <p>,, Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE] za vrijeme uženja, odabire se ili otpušta koordinirane operacije.</p> <p>Kada je kooperativna operacija odabrana kao naredba gibanja, pojavljuje se slovo "H" ispred broja doti nog koraka.</p>
	[INTERP/COORD]	<p>,, Kada je ova tipka pritisnuta samostalno, odabire se jedan od koordinatnih sustava.</p> <p>,, Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], odabire se vrsta interpolacije. Na taj način odabiremo između vrsta interpolacije (linerna, interpolacija po krivulji te kružna interpolacija).</p>




	[CHECK SPD/TEACH SPEED]	<p>„ Kada je ova tipka pritisnuta samostalno, mijenja se brzina ru u ina rada. Svakim pritiskom na tipku, za vrijeme ru ne operacije, operacijska brzina se mijenja od 1 do 5 (što je ve i broj to je ve a brzina).</p> <p>„ Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], mijenja se brzina kod izvo enja operacija CHECK GO i CHECK BACK. Svakim pritiskom na tipku, za vrijeme CHECK GO ili CHECK BACK operacije, operacijska brzina se mijenja od 1 do 5 (što je ve i broj to je ve a brzina).</p>
	[STOP/CONTINUOUS]	<p>„ Kada je ova tipka pritisnuta samostalno, odabire se kontinuirani ili diskontinuirani na in rada kod CHECK GO ili CHECK BACK operacija. Kod kontinuiranog na ina rada, robot se ne zaustavlja na svakom koraku.</p> <p>„ Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], automatski rad se prekida (ima istu funkciju kao i STOP tipka).</p>
	[CLOSE/SELECT SCREEN]	<p>„ Kada je ova tipka pritisnuta samostalno vrši se odabir ili pomicanje zaslona. Ukoliko je prikazano više zaslona, vrši se odabir onog kojeg želimo koristiti.</p> <p>„ Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], vrši se zatvaranje odabranog zaslona.</p>
	[Axis operating keys]	<p>„ Kada su ove tipke pritisnute samostalno nemaju nikakvu funkciju.</p> <p>„ Kada su pritisnute u kombinaciji s tipkom [Deadman switch], vrši se gibanje robota u prostoru. Pomicanje robota se vrši ru no.</p>
	[CHECK GO] [CHECK BACK]	<p>„ Kada su ove tipke pritisnute samostalno nemaju nikakvu funkciju.</p> <p>„ Kada su pritisnute u kombinaciji s tipkom [Deadman switch], vrši se operacija CHECK GO ili CHECK BACK. U normalnom slu aju, robot se zaustavlja na kraju svakog koraka, ali se tako er može kretati kontinuirano. continuously. Koristiti tipke za [STOP/CONTINUOUS] za odabir kretanja korak po korak ili kontinuirano.</p>



	[O.WRITE / REC]	<p>„ Kada je ova tipka pritisnuta samostalno vrši se snimanje naredbe gibanja. Korisiti se onda kada je napravljena zadnja naredba gibanja doti nog koraka.</p> <p>„ Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], vrši se presnimavanje naredbe gibanja novom naredbom. Moguće je vršiti presnimavanje samo naredbi gibanja. Nemoguće je vršiti presnimavanje naredbe gibanja funkcijskom naredbom i obratno.</p>
	[INS]	<p>„ Kada je ova tipka pritisnuta samostalno nema nikakvu funkciju.</p> <p>„ Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], vrši se umetanje koraka s naredbom gibanja. Novi korak se umeće nakon trenutnog koraka.</p>

	[CLAMP ARC]	<p>Funkcija ove tipke zavisi od operacije u kojoj će se upotrijebiti.</p> <p>„ Kada je ova tipka pritisnuta samostalno, vrši se jednostavan odabir naredbi. Odabire se opcija “easy teach mode”, koja omoguće odabir naredbi gibanja, po etak/kraj zavarivanja te esto korištene naredbe sa jednostavnim operacijama.</p> <p>„ Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], nema nikakvu funkciju.</p>
	[MOD Position]	<p>„ Kada je ova tipka pritisnuta samostalno nema nikakvu funkciju.</p> <p>„ Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], vrši se modificiranje položaja trenutnog koraka.</p>
	[HELP]	Pritisnuti tipku za pomoći u vezi neke operacije ili funkcije. Poziva se program za podršku.
	[DEL]	<p>„ Kada je ova tipka pritisnuta samostalno nema nikakvu funkciju.</p> <p>„ Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], vrši se brisanje odabranog koraka.</p>
	[RESET/R]	Pritiskom na ovu tipku, poništava se brojani unos ili se vrši vraćanje trenutnog zaslona na početni zaslon. Također se omoguće unos R kodova (kratica). Funkcija koja se želi koristiti može se odmah pozvati unosom R koda.
	[PROG/STEP]	<p>„ Kada je ova tipka pritisnuta samostalno vrši se odabir određenog koraka.</p> <p>„ Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], odabire se određeni program.</p>
	[Enter]	Pritiskom na ovu tipku otvara se izbornik ili se potvrđuje brojani unos.




	Arrow keys	<p>„ Kada su ove tipke pritisnute samostalno , vrši se pomicanje cursora.</p> <p>„ Kada su pritisnute u kombinaciji s tipkom [ENABLE], vrši se pomicanje ili promjena stranica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U zaslonu gdje se vrši postavljanje postavki na više stranica, vrši se pomicanje stranice. • Npr. u zaslonu za uređivanje programa, cursor se pomiče za nekoliko redova odjednom. • U načinu za učenje ili načinu za automatski rad mijenja se broj trenutnog koraka.
	[OUT]	<p>„ Kada je ova tipka pritisnuta samostalno, služi kao kratica za SETM funkciju naredbu Za vrijeme učenja, pomoći u ove kratice poziva se izlazni signal naredbe (SETM <FN105> funkcija naredba).</p>
	[IN]	Za vrijeme učenja, ova kratica poziva naredbu izlaznog signala "pozitivna logika" te ga stavlja na ekranje. (WAITI <FN525> funkcija naredba).
	[SPD]	Služi za namještanje brzine za naredbe gibanja.
	[ACC]	Služi za namještanje stupnja tonosti naredbe gibanja.
	[TIMER]	Za vrijeme učenja, ovom kraticom se snimava naredba tajmer. (DELAY <FN50> funkcija naredba).

	<p>Numeri ke tipke/ [0] do [9] / [•]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ,, Kada su ove tipke pritisnute samostalno , vrši se unos brojeva (0 do 9 i decimalna to ka) ,, Kada je tipka [1] pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], odabrana je opcija uključeno (ON). ,, Kada je tipka [2] pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], odabrana je opcija isključeno (OFF). ,, Kada je tipka [3] pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], odabrana je opcija povratka na zadnju vrijednost/operaciju (redo). <p>Na taj način se vraćamo na vrijednost/operaciju koju smo preskočili pomoći u funkcije undo tj. vraćanje na prethodnu vrijednost/operaciju. Ova funkcija se može koristiti jedino kod kreiranja ili uređivanja postojećeg programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ,, Kada je tipka [0] pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], unosi se znak "+" (plus) ,, Kada je tipka [•] pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], unosi se znak "-" (minus).
	<p>[BS] (Back space)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ,, Kada je ova tipka pritisnuta samostalno, služi za brisanje brojeva i znakova. ,, Kada je ova tipka pritisnuta u kombinaciji s tipkom [ENABLE], udolazi do vršenja funkcije undo operacije koja se nalazi neposredno ispred. <p>Ova funkcija se može koristiti jedino kod kreiranja ili uređivanja postojećeg programa.</p>
	<p>[FN] (Function)</p>	<p>Tipka služi za izbor funkcijskih naredbi.</p>
	<p>[EDIT]</p>	<p>Pomoći u ove tipke otvara se zaslon za uređivanje. U tom zaslonu funkcijskie tipke su moguće promijeniti, dodati ili izbrisati te se tako da mogu mijenjati parametri naredbi gibanja.</p>
	<p>f key</p>	<p>Ove tipke služe za izbor funkcijskih tipki koje se nalaze s obje strane LCD zaslona.</p>



4.3.1.2 Prikaz zaslona privjeska za učenje

Na slijedećoj slici prikazan je izgled zaslona privjeska za učenje



Prikaz zaslona privjeska za učenje

1 Prikaz načina rada

Ovdje je prikazan izbor načina rada (učenje ili automatski rad). Također su prikazani statusi: rad motora, operacija u tijeku i statusi hitnog zaustavljanja).

Tablica 4. Prikaz statusa načina rada [17]

Status	Učenje	Automatski rad
Motor isključen.		
Motor uključen, servo motor isključen, ušteda energije (automatski rad).		
Motor uključen, servomotor uključen.		
Motori uključeni, check GO/BACK operacija u tijeku (način učenja), operacija u tijeku (automatski rad).		
Hitno zaustavljanje.		


- 2** Zaslon za prikaz broja programa
Prikazan je broj izabranog programa.
- 3** Zaslon za prikaz koraka programa
Prikazan je broj izabranog koraka programa.
- 4** Zaslon za prikaz vremena i datuma
Prikazani su vrijeme i datum odabranog programa.
- 5** Zaslon za prikaz mehanizma
Prikazani su mehanizmi koji se koriste kod rute operacije izabranog programa.
- 6** Zaslon za prikaz koordinatnog sustava programa
Prikazan je odabrani koordinatni sustav.

Tablica 5. Vrste raspoloživih koordinatnih sustava [17]

Vrste koordinatnih sustava	Izgled
Kartezijski koordinatni sustav	
Koordinatni sustav robota	
Koordinatni sustav alata (pištolja)	
Koordinatni sustav radnog komada	
Apsolutni koordinatni sustav	
Cilindrični koordinatni sustav	

- 7** Zaslon za prikaz brzine
Prikazana je brzina rute nog upravljanja. Pritisom na tipku [ENABLE] prikazana je brzina kod operacija CHECK GO/BACK.

Tablica 6. Zaslon za prikaz brzine [17]

Brzina	Izgled
Brzina kod rute nog upravljanja	
Brzina kod operacija CHECK GO/BACK	


- 8** Zaslon za prikaz radnog programa
Prikazani su sadržaji programa.
- 9** Zaslon za prikaz funkcija
Funkcije se mogu odabrati su ovdje prikazane.




4.4 . Uključivanje robota

Uključivanje robota

1 Prvo je potrebno provjeriti položaj tipke za uključenje kontrolera.



2 Okrenuti tipku u položaj Uključeno (ON).



3 Ukoliko nema nikakve pogreške pojavi se ekran prikazan dolje




Robot je spreman za operacije.



4.5 Odabir režima rada


- 1 Trenutni režim se može provjeriti na zaslonu privjeska za učenje



- 2 Okrenuti prekidač [Mode selector switch] na operacijskoj kutiji na automatski režim ili režim za učenje.



Režim	Promjena položaja	Prikaz na privjesku za učenje
Režim za učenje		
Automatski režim		



- 3 Okrenuti prekidač za izbor režima rada na privjesku za učenje na jedan od režima rada (režim rada na privjesku za učenje mora biti isti kao i na operacijskoj kutiji).

Ukoliko se koriste slijedeće kombinacije režima, može se vršiti ili automatsko ili ručno upravljanje.

Operacijska ploča	Privjesak za učenje	Tipka za izbor režima	
		Ručno upravljanje uključeno Namjestiti obje tipke na režim za učenje	Ručno upravljanje isključeno, Automatsko upravljanje isključeno Omogućeno je izvršenje operacija koje ne uključuju gibanje robota
Tipka za izbor režima		Ručno upravljanje isključeno, Automatsko upravljanje isključeno Omogućeno je izvršenje operacija koje ne uključuju gibanje robota	Automatsko upravljanje uključeno Namjestiti obje tipke na automatski režim

4.6 Uključivanje motora

Za pomicanje robota, potrebno je uključiti motor. Ukoliko se ne želi pomicati robota, motor se ne treba uključivati.

Uključivanje motora [U režimu za učenje]

1 Provjeriti da li se nalazimo u režimu za učenje.



Ukoliko se ne nalazimo u režimu za učenje, pomoći u prekidaču na privjesku za učenje prebaciti se u režim za učenje.

2 Pritisnuti tipku za uključivanje motora. Kod AX-C kontrolera, tipka za uključivanje motora [Motor power ON button] se nalazi na operacijskoj kutiji.

>> Motor se još nije uključio. Kod ovog statusa, zelena lampica kod tipke [Motor power ON button] počinje treptati.

>> Pokazatelj da se motor uključio te da je robot spreman za rad, prikazuje se na zaslonu privjeska za učenje.

(AX-C kontroler)



3 Pritisnuti tipku [Deadman switch].

>> Pritiskom na tipku, motor se uključuje. Zelena lampica kod tipke [Motor power ON button] prestaje treptati te svijetli bez prekidanja.

>> Pokazatelj da je motor (servomotor) uključen pojavljuje se u području režima rada na zaslonu.

Robotom se sada može upravljati pomoći u tipki za osi [Axis operation keys] držeći "Deadman" tipku.



Ovime završava priprema za upravljanje robotom.

"DEADMAN" tipka

- Da bi se moglo upravljati robotom u režimu za u enje, tijekom cijele operacije mora biti pritisnuta "Deadman" tipka. (Tipka se ne koristi u automatskom režimu rada.)
- Ukoliko se tipka otpusti, motor se isključuje te se robot trenutno zaustavlja. Kada se ponovno pritišne tipka, motor se uključuje.
- Ukoliko se tipka drži prevelikim pritiskom, motor će se ugasiti te će se robot trenutno zasutaviti.
- Kada je pritisnuta tipka za hitno zasutavljanje ili se s vanjskog uređaja uneše naredba za hitno zasutavljanje, tijekom operacije, motor se više ne može uključiti ili isključiti pomoći u "Deadman" tipke. U tim slučajevima potrebno je ponoviti korake od 1 do 3, kao što je prethodno objašnjeno.

Kada se ne može upravljati "Deadman" tipkom.

- Ukoliko je pritisnuta tipka za hitno zaustavljanje.
Okrenuti tipku za hitno zaustavljanje u smjeru kazaljke na satu kako bi se vratila u početni položaj.
- Ukoliko je s vanjskog uređaja unešena naredba za hitno zasutavljanje.
- Ukoliko režimi na privjesku za u enje i operacijskoj kutiji nisu namješteni na režim za u enje.
Namjestiti obje tipke na režim za u enje (Teach mode).

Uključenje motora (U automatskom režimu)**1 Provjeriti da li je odabrani režim rada automatski.****2 Pritisnuti tipku [Motor power ON button].**

>> Motor je uključen te je moguće izvršiti bilo koji program.

>> Pokazatelj da je motor (servomotor) uključen, pojavljuje se u području režima rada na zaslonu.

(AX-C kontroler)

**"Deadman" tipku nije potrebno držati.**

U automatskom režimu rada, motori se uključuju automatski pritiskom na tipku za uključenje motora [Motor power ON button].




4.7 Ručno upravljanje robotom

4.7.1 Smjer gibanja

Robotom se upravlja s obzirom na odabrani koordinatni sustav. Najčešći koordinatni sustavi su slijedeći:


- Kartezijiski koordinatni sustav Svaka os robota se pomiče neovisno.
- Koordinatni sustav stroja Vrh robotske ruke se pomicaju po ravnoj liniji. (Vrh se pomicaju u odnosu na koordinate robota.)
Smjer osi po kojoj se robotska ruka pomicaju, se razlikuje u odnosu na vrstu aplikacije (točkasto ili električno zavarivanje) za koju se koristi.

Gibanje robota u kartezijskom koordinatnom sustavu



Slika 35. Gibanje robota u kartezijevom susutavu [17]

Gibanje robota u strojnom koordinatnom sustavu prikazano je na slici 36.



Slika 36. Gibanje robota u strojnom koordinatnom sustavu [17]

4.7.2 Ručno pomicanje robota

1 Provjeriti da li se nalazimo u režimu za uključenje.




2 Prisinuti tipku za uključenje motora [Motor power ON button].




3 Za promjenu brzine pritisnuti [CHECK SPD/TEACH SPEED].

>> Bilo koja brzina između 1 i 5 se može odabrati. Svakim pritiskom na tipku, brzina se mijenja slijedeći im redoslijedom:
1 2 ... 5 1, itd.




4 Za izbor koordinatnog sustava pritisnuti [INTERP/COORD].

>> Svakim pritiskom na tipku, postavka se mijenja slijedeći im redoslijedom: osne koordinate → strojne koordinate → koordinate alata → osne koordinate itd.




5 Pritisnuti tipku Deadman [Deadman switch].

>> Dok je tipka pritisnuta, motor je uključen.



6 Pritisnuti tipke za pomicanje po osima [Axis operation keys] po kojima želimo pomicati robota.

>> Robot se pomeće s obzirom na odabrani koordinatni sustav.



4.8 Isključivanje motora

Ukoliko je došlo do pojave neke opasnosti za vrijeme upravljanja robotom ili se želi završiti s radom, potrebno je ili otpustiti ili vrsto pritisnuti "Deadman" tipku. U tim slučajevima robot se trenutačno zaustavlja.

Za zaustavljanje robota u automatskom režimu rada, potrebno je pritisnuti tipku za hitno zaustavljanje.

Isključivanje motora



- 1 **U režimu za učenje ili otpustiti ili vrsto pritisnuti "Deadman" tipku. U automatskom režimu rada, potrebno je pritisnuti tipku za hitno zaustavljanje koja se nalazi u gornjem dijelu privjeska za učenje.**
>>Motor se isključuje.
>>Ukoliko se robot gibao, zasutavite ga se trenutačno.
- 2 **Tipka za hitno zasutavljanje [Emergency stop button] je zaključana. Za gašenje motora, mora se otključati.**
Za otključanje, tipku je potrebno okrenuti u smjeru strelice.

4.9 Isključivanje kontrolera

Isključivanje kontrolera



- 1 **Provjeriti da li se robot zaustavio.**
- 2 **Okrenuti prekidač u poziciju Isključeno (OFF).**
>>Kontroler je sada isključen.

4.10 POSTUPAK PRIJE SAMOG UČENJA ROBOTA

4.10.1 Upisivanje broja programa


Kada se robot uči novim pokretima, potrebno je utipkati broj, pod kojim će se nalaziti novi program. Mogu se izabrati brojevi između 0 i 9999.

Upisivanje broja programa


- Izabrati "teach" (u enje) opciju.



- Držeći tipku [ENABLE], istovremeno pritisnuti [PROG/STEP].
=> Otvara se prozor [Program Selection].



- Upisati željeni broj u kućnicu "Designated program" i pritisnuti [Enter].



- Pritisnuti [Enter].
=> Stvoren je novi program.



Sada može započeti programiranje



4.10.2 Pretraga ve kreiranih programa


Najpogodniji način za otvaranje ve kreiranog programa, jest otvoriti listu programa i pronaći traženi ili upisati broj programa kako je opisano u prethodnom koraku.

Traženje programa na popisu


1 Odabrat „teach“ (u enje) opciju.



2 Drže i tipku [ENABLE], pritisnuti tipku [PROG/STEP].
>>Prozor [Program Selection] je sada otvoren.



3 Izabrat funkciju „Directory“ i pritisnuti [Enter].
>>Prikazana je lista kreiranih programa.



4 Strelicama odabrat traženi program i pritisnuti [Enter].
>>Odabrani program je sada otvoren

Zna enje stupaca na listi programa

Program No.	No. of Steps	Comment
SF166 .001	8	Test
SF166 .002	8	Work1
SF166 .003	8	

1 : Stupac prikazuje imena programa.


2 : Stupac prikazuje broj snimljenih koraka

3 : Prikazuje komentare, ukoliko su registrirani



4.11 Učenje (teaching)

Za vrijeme programiranja na ekranu su prikazane razne informacije, koje prikazuje slika ispod.



1 Broj programa.

Prikazan je broj programa koji je trenutno odabran.

Ukoliko nije snimljen nijedan korak, ispod broja programa je napisano "Free", a ako je snimljen jedan ili više koraka tada ispod broja programa stoji oznaka "EX".

2 Broj koraka.

Prikazuje redni broj koraka koji je trenutno odabran.

3 Komentari

Prikazuje komentare koji su snimljeni za vrijeme izvođenja prvog koraka.

4 Brzina robota

Prikazuje brzinu pri kojoj će se robot gibati. Pritisom na tipku [CHECK SPD/TEACH SPEED], brzina se mijenja.

5 Snimljeni status

Odabrana brzina, način interpolacije itd. su prikazani u ovom polju. Ukoliko se želi snimiti trenutni status potrebno je pritisnuti tipku [O.WRITE/REC].

6 Odabir koraka

Prikazuje odabrani korak, koji je označen zelenom bojom.

7 Sadržaj programa

Ovdje su prikazani svi snimljeni koraci u programu.

4.11.1 Osnovne značajke kod uenja

Uenje korištenjem naredbi gibanja

- (1) Upravljati robotom unutar, sve dok se ne dostigne pozicija koju želimo usnimiti.
- (2) Pritisnuti [CLAMP/ARC]. Ostale korištene naredbe bit će prikazane kod funkcijskih tipki (f1 do f12).
- (3) Odabratи vrstu naredbe gibanja:
f7: Joint P (Krivuljna interpoalacija)
f8: Line L (Linearna interpolacija.)
f9: Circle C (Kružna interpolacija.)
- (4) Namjestiti brzinu, točnost i druge podatke.
Brzina..... Predstavlja brzinu kojom se robot pomije prema snimljenoj poziciji.
Točnost..... Stupanj točnosti se odnosi na veličinu kuta u odnosu na snimljenu točku, prilikom prolaska alata. Stupnjevi točnosti su definirani od A1 do A8 vrijednosti.
- (5) Naredba gibanja se snima pritiskom na f12 <Complete>.

Uenje korištenjem funkcijskih naredbi

- (1) Pritisnuti [FN]. Kategorije funkcijskih naredbi (kao što su pozivanje programa i sl.) će se prikazati kraj funkcijskih tipki (od f1 do f12).
- (2) Odabratи grupu funkcijskih naredbi koristeći funkcijске tipke. Funkcijске naredbe koje se nalaze unutar te grupe će se prikazati kraj funkcijskih tipki (od f1 do f12).
- (3) Pritisnuti funkcijsku tipku kraj naredbe koju želimo usnimiti.
- (4) Odrediti parametar odabrane funkcijске naredbe te pritisnuti [Enter].
Ukoliko postoji više od jednog parametra, pritisnuti [Enter] za svaki parametar.

Za ispravak unešenih podataka


- Ukoliko je odabrana kriva funkcija ili naredba gibanja, pritisnuti [RESET/R].
- Za ispravak unešene numerike vrijednosti, unutar funkcijске naredbe, pritisnuti [BS].
- Za brisanje zadnje operacije pritisnuti [ENABLE] + [BS].



4.11.1.1 Vrsta interpolacije


Gibanje vrha alata određuje se odabiranjem vrste interpolacije

Tablica 7. Vrsta interpolacije [17]

Vrsta interpolacije	Putanja vrha alata	
Intrpolacija po krivulji (JOINT)	Svaka os se pomică neovisno o putanja alata nija fiksna.	
Linijska interpolacija (LIN)	Ako slijedeći korak zahtjeva linearnu interpolaciju, vrh alata se giba pravocrtno do slijedećeg koraka	
Kružna interpolacija (CIR)	Ako trenutni i slijedeći korak zahtjevaju kružnu interpolaciju, vrh alata se pomică po kružnici.	

4.11.1.2 Stupanj točnosti

Stupanj točnosti, slika 37., se odnosi na veličinu kuta u odnosu na snimljenu točku, prilikom prolaska alata. Stupnjevi točnosti su definirani od vrijednosti A1 do A8. Kada je odabrana opcija A1, alat uvijek prolazi kroz snimljenu točku. Kada odaberemo A2 ili iznad, vrijeme automatske operacije je skraćeno ovisno o tome po kojem kutu alat prolazi od snimljene točke. Manje vrijednosti točnosti se odabiru kod zavarivanja, a veće točnosti kod npr. rezanja.




Slika 37. Stupanj točnosti [17]

Stupanj točnosti se može podijeliti na dvije metode: kontinuiranu i metodu s pauzom. Kod kontinuirane metode alat prolazi po zadanoj putanji bez promjene brzine. Ova metoda se primjenjuje kada alat ne dolazi u kontakt s radnim komadom, već kad prolazi od jedne točke do druge kroz zrak.


Kod metode s pauzom, robot prije dolaska u samu točku usporava i polako joj se približava. Ova metoda se primjenjuje kod postupaka kao što je točkasto zavarivanje, kada se zahtijeva visoki stupanj točnosti pozicioniranja.

4.12 Praktično izvođenje u enja

U nastavku će biti prikazano programiranje neke jednostavne putanje, kao na slici ispod.




Kreiranje prvog koraka



1) Koristiti tipke [Axis operation keys] za pomicanje robota u prvi korak.

Korak 1. predstavlja pomicanje robota u točku koja će biti početna točka

2) Na statusu na ekranu, odabранe su proizvoljne naredbe gibanja



Sada je potrebno odabrati metodu, brzinu i stupanj točnosti gibanja. Za prvi korak potrebno je interpolaciju postaviti na interpolaciju po krivulji ("joint interpolation") kao

metodu gibanja, brzinu postaviti na 100 %, a stupanj točnosti neka je 1.






- 3 Drže i tipku [ENABLE], pritisnuti tipku [INTERP/COORD] i postaviti interpolaciju na "JOINT".**

Svaki put kada pritisnemo te tipke vrsta interpolacije se mijenja na slijedeće i na in "JOINT" "LIN" "CIR" "JOINT".



- 4 Pritisnuti tipku [SPD].**

>> Pojavljuje se prozor [Modify speed].




- 5 Utipkati "100" i pritisnuti [Enter].**

>> "100%" se tada prikazuje u snimljenom statusu.




- 6 Za određivanje stupnja točnosti pritisnuti [ACC].**

>> svakim pritiskom na tipku, točnost se mijenja od A1 do A8.




- 7 Pritisnuti [O.WRITE/REC].**

>> Korak 1. je sada spremljen [O.WRITE/REC].



Kreiranje drugog koraka

Snimiti to ku 2. pokraj pozicije gdje će biti po etna radna to ka. Po etna radna to ka predstavlja to ku u kojoj će se vršiti neka radnja, npr. zavarivanje.



1 Koristiti tipke [Axis operation keys] za pomicanje robota na korak 2.



Kao drugi korak potrebno je pomaknuti robota, neposredno blizu to ke 3. u kojoj će se vršiti radnja.

2 Namjestiti vrstu interpolacije i brzinu

Namjestiti postavke kao i u prvom koraku.




Ukoliko želimo ostaviti iste postavke kao i u prvom koraku, potrebno je samo pritisnuti tipku [O.WRITE/REC].

>>2. korak sada je snimljen

[1] Robot Program		UNIT1
100 %	JOINT A1 T1	
0 [START]		
1 100 %	JOINT A1 T1	
2 100 %	JOINT A1 T1	
[EOF]		

Kreiranje trećeg koraka (primicanje radnom komadu)

Snimiti poziciju gdje će se odvijati neki zadatak (npr. zavarivanje), te ju označiti kao to ku 3.



1 Koristiti tipke [Axis operation keys] za pomicanje robota u to ku 3.



2 Namjestiti interpolaciju i brzinu kao i u prvom koraku






3 Pritisnuti tipku [O.WRITE/REC].

>> Korak 3 je snimljen.

[1] Robot Program			
100 %	JOINT	A1	T1
0	[START]		
1	100 %	JOINT	A1 T1
2	100 %	JOINT	A1 T1
3	100 %	JOINT	A1 T1
[EOF]			


Kreiranje etvrtog koraka (izvršavanje zadatka)

Snimiti poziciju u kojoj završava zadatak kao korak 4.



1 Upotrijebiti tipke [Axis operation keys] za pomicanje robota u to ku 4.

Pomicanje robota do to ke 4. mora se izvršiti u obliku ravne crte bez dodirivanja radnog komada.



2 Namjestiti na lineranu interpolaciju (“linear interpolation”) kao metodu pomicanja do to ke 4.


Drže i tipku [ENABLE], pritisnuti [INTERP/COORD] i namjestiti vrstu interpolacije na “LIN.”



3 Namještavanje brzine za 4. korak

Pritisnuti [SPD].

>> Prozor [Modify speed] je sada otvoren.



200 ➡ 

- 4 Utiskati "200" i pritisnuti [Enter].**
 >> "200 cm/m" je prikazano kao snimljeni status.

[1] Robot Program					UNIT1
200 cm/m LIN A1 T1					
0 [START]					



- 5 Pritisnuti tipku [O.WRITE/REC].**



>> 4. korak je sada snimljen.

[1] Robot Program					UNIT1
200 cm/m LIN A1 T1					
0 [START]					
1 100 % JOINT A1 T1					
2 100 % JOINT A1 T1					
3 100 % JOINT A1 T1					
4 200 cm/m LIN A1 T1					
[EOF]					



kreiranje petog koraka (odmicanje od radnog komada)

Snimiti poziciju udaljenu od radnog komada kao to ku 5.



1 Koristiti tipke [Axis operation keys] za pomicanje robota u to ku 5.

Pomaknuti robota na neku udaljenost od to ke 4.




2 Namjestiti na interpolaciju po krivulji (“joint interpolation”) kao metodu pomicanja u to ku 5.

Drže i tipku [ENABLE], pritisnuti tipku [INTERP/COORD] i namjestiti vrstu interpolacije na “JOINT.”




3 Namjestiti brzinu za korak 5.

Nakon pritiska na tipku [SPD], unjeti vrijednost “100,” i pritisnuti [Enter].
 >>“100%” je prikazana kao namještena brzina.




4 Pritisnuti tipku [O.WRITE/REC].

>>Peti korak je sada snimljen.




Kreiranje šestog koraka (ista pozicija kao u koraku 1.)



1 Pritisnuti [PROG/STEP].


>> Prozor [Step Selection] je sada otvoren.



2 Utipkati "1" u polje "Designated step" i pritisnuti Enter].

>> Kursor se pomeće na korak 1.

[1] Robot Program				UNIT1
100 %	JOINT	A1	T1	
0	[START]			
1	100 %	JOINT	A1	T1
2	100 %	JOINT	A1	T1
3	100 %	JOINT	A1	T1
4	200 cm/m	LIN	A1	T1
5	100 %	JOINT	A1	T1
[EOF]				



3 Za vrijeme držanja tipke [Deadman switch], pritisnuti tipku [CHECK GO].

(Držati sve dok robot ne stane.)

>> Robot se pomeće na poziciju snimljenu u prvom koraku.



nitro
PDF

Created with
nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional


download the free trial online at nitropdf.com/professional

4 Za snimanje pozicije u kojoj se robot zaustavio (pozicija u koraku 1) kao korak 6., potrebno je pozvati korak 5.



Pritisnuti tipku [PROG/STEP].

>>Prozor [Step Selection] je sada otvoren.



5 Izabrati opciju "Bottom" te pritisnuti [Enter].

>>Kursor se pomeriće na zadnji korak (korak 5).

Sada smo u mogućnosti snimiti korak 6.



6 Upotrijebite se iste vrijednosti kao u koraku 5. te je potrebno pritisnuti [O.WRITE/REC].

>>Korak 6. je sad snimljen.




Kreiranje kraja programa (END funkcija naredba)

Pošto su svi koraci snimljeni potrebno je napraviti kraj programa. End naredba se može snimiti ili odabirom funkcijskog broja FN92 ili odabirom funkcijске naredbe END s liste naredbi.



1 Pritisnuti [FN].

>> Prikazana je lista naredbi.



2 Pritisnuti [9] [2] [Enter].

>> End naredba je snimljena.



[1] Robot Program				UNIT1
100	%	JOINT A1	T1	
0	[START]			
1	100	%	JOINT A1	T1
2	100	%	JOINT A1	T1
3	100	%	JOINT A1	T1
4	200	cm/m	LIN A1	T1
5	100	%	JOINT A1	T1
6	100	%	JOINT A1	T1
7	END			FN92;End
[EOF]				

Time završava kreiranje programa.



4.13 Funkcijske naredbe

Tablica 8. pokazuje tipi ne funkcijske naredbe


Tablica 8. Tipi ne funkcijske naredbe [17]

Funkcijske naredbe	Broj naredbe	Naziv	Opis funkcije
SET	FN32	Izlazni signal je na ON	Određeni izlazni signal je uključen.
RESET	FN34	Izlazni signal je na OFF	Određeni izlazni signal je isključen.
DELAY	FN50	Timer	Ova funkcija stavlja robota u "stand by" poziciju na definirano vrijeme.
CALLP	FN80	Otvori program	Otvaranje specificiranog programa.
CALLPI	FN81	Zvanje dodatnog programa	Kad je određeni signal uključen, poziva se drugi program.
END	FN92	Kraj programa	Ova funkcija označava kraj izvođenja programa.
REM	FN99	Komentar	Ova funkcija omogućava ostavljanje komentara za određeni program.
WAITI	FN525	čekanje ulaznog signala (pozitivna logika)	Kod ove funkcije, robot se prebacuje u stand by dok se ne uključi određeni signal.
WAITJ	FN526	čekanje ulaznog signala (negativna logika)	Kod ove funkcije, robot se prebacuje u stand by dok se ne isključi određeni signal.

4.13.1 Direktni odabir naredbe pomoći u funkcijskih brojeva



- 1 Pritisnuti tipku [FN] na poziciji na kojoj se želi snimiti naredba**
 >>Sada je prikazana lista funkcijskih naredbi




- 2 Potrebno je ili odabrati naredbu s liste naredbi ili upisati broj naredbe i pritisnuti [Enter].**

4.13.2 Odabir naredbi iz kategoriziranih grupa

Ovdje je prikazan na in kako odabrati funkcijске naredbe iz kategoriziranih grupa naredbi. Metoda je korisna jer nam omogu uje pronalaženje odre ene naredbe u jednoj od grupa, iako je njezin funkcijski broj nepoznat.




- 1 Pritisnuti tipku [FN] na poziciji gdje se želi usnimiti naredba**
 >>Funkcijске grupe će se pojaviti na mjestu funkcijskih naredbi.



2 Kao primjer odabire se naredba pozivanje programa (CALLP).




>> Na mjestu funkcijskih naredbi sada će se prikazati naredbe koje su povezane s grupom naredbi programiranje/pozivanje programa (program/step call).



3 Pritisnuti f9 <CALLP>.



>> Sada je odabrana naredba "pozovi program".



Naredba se također može odabrati na sljedeći način:


- Odabirom naredbe s liste programa koristeći tipke gore/dolje [Enter].
- Upisivanjem broja naredbe i pritisnuti [Enter].



4.13.3 Podešavanje i snimanje parametara funkcijskih naredbi


Ovdje je opisano na koji način se uobičajeno spremaju parametri nakon odabira funkcijskih naredbi. Kao primjer, prikazat će se snimanje naredbe izlaznog signala ON command (SET <FN32> funkcijskog naredba).

- 1 Prvo je potrebno odabrati naredbu (SET) s liste ili upisivanjem njezine funkcijске naredbe (FN 32), te pritisnuti [Enter].
 >> Naredba izlazni signal ON je odabrana.



- 2 Umetnuti broj izlaznog signala koriste i brojevne tipke.

Na slici su prikazani parametri koje će se namjestiti kao i njihovo ograničenje.



- 1 Ime parametra i ograničenje
- 2 Funkcijski broj
- 3 Podešenje (u ovom slučaju, 100 je namješteno kao izlazna vrijednost)



Ispravak neto nih parametara

Za brisanje neto nih podešenja parametara potrebno je pritisnuti tipku [BS].



Kada postoji dva ili više parametara

U slučaju funkcijskog naredbe koja sadrži 2 ili više parametra, potrebno je ubaciti prvi parametar i pritisnuti [ENTER], i tada ubacivati ostale parametre.



- 3 Nakon što su podešenja parametara završena, potrebno je pritisnuti [Enter].
 >> Naredba izlazni signal ON je snimljena.

4.14 Provjera ispravnosti kreiranih programa

Nakon kreiranja samog programa, potrebno je provjeriti što je robot "naučio". Prilikom izvođenja operacije provjere programa, robota je moguće zaustaviti u bilo kojem koraku te u njemu provjeriti ispravnost položaja i putanje, kao i između pojedinih koraka. Ukoliko je potrebno, moguće je napraviti izmjene. Koristiti tipke [CHECK GO] i [CHECK BACK] na privjesku za u enje. "Check go" se odnosi na pomicanje robota korak po korak, kreće u i od prvog koraka, a naredba [CHECK BACK] se koristi za pomicanje robota od zadnjeg koraka. Robot se takođe može pomicati kontinuirano kroz sve točke.


Provjera po koracima [CHECK GO]

Sada će se izvršiti provjera rada programa prethodno kreiranog. Na slijedećoj slici je prikazan prozor s koracima nakon što je program kreiran.

[1] Robot Program		UNIT1
100 %	JOINT A1 T1	
0 [START]		
1 100 %	JOINT A1 T1	
2 100 %	JOINT A1 T1	
3 100 %	JOINT A1 T1	
4 1200 mm/s	LIN A1 T1	
5 100 %	JOINT A1 T1	
6 100 %	JOINT A1 T1	
7 END		FN92;End
[EOF]		



- 1 Pritisnuti tipku [PROG/STEP] za pozivanje koraka koji će se prvi provjeriti.
 >> Sada je prikazan prozor [Step Selection].



- 2 Utiskati [0] u prostoru "Designated step", te pritisnuti [Enter].
 >> Kursor se pomiće u korak 0 ([START]).



[1] Robot Program		UNIT1
100 %	JOINT A1 T1	
0 [START]		
1 100 %	JOINT A1 T1	






- 3 Za određivanje brzine koja će se korisiti tijekom operacije provjere koraka, pritisnuti tipku [CHECK SPD/TEACH SPEED] drže i tipku [ENABLE]. Odabire se "3" zbog sigurnosti.**

>> Svakim pritiskom na tipku [CHECK SPD/TEACH SPEED] brzina se mijenja u redoslijedu od 1 do 5.
"1" je najmanja, a "5" je najveća brzina.



- 4 Pritisnuti tipku [CHECK GO] drže i tipku [Deadman switch].**

>> Kada je tipka [CHECK GO] pritisnuta, robot se pomije prema prvom koraku.
Kada robot dođe u prvi korak, stane.



Kada otpustimo tipku [CHECK GO] za vrijeme gibanja robota, on stane. Robot također stane kada za vrijeme operacije otpustimo "deadman" tipku. U tom slučaju dolazi do trenutnog isključenja servo sustava bez prvotnog smanjenja brzine, što dovodi do stvaranja velikog opterećenja na mehanizam. Kako bi se to spriječilo potrebno je prije otpuštanja "deadman" tipke prvo otpustiti tipku [CHECK BACK] te privremeno da se robot zaustavi.

- 5 Za pomicanje u drugi korak, potrebno je otpustiti tipku [CHECK GO] i ponovno je pritisnuti**

Vršiti provjeru do zadnjeg koraka ponavljajući ove operacije. Kada je dostignut zadnji korak, robot ponovno kreće od prvog koraka.

Provjera koraka obrnutim redoslijedom [CHECK BACK]



- 1 Pritisnuti tipku [CHECK BACK] drže i tipku [Deadman switch].**

>> Robot se sada pomije u obrnutom redoslijedu, od zadnjeg prema prvom koraku.
Kada se dostigne prvi korak, robot se prestaje kretati.

- 2 Operacijska metoda nakon promjene brzine ili zaustavljanja robota je ista kao kod operacije [CHECK GO].**

Robot također stane kada za vrijeme operacije otpustimo "deadman" tipku. U tom slučaju dolazi do trenutnog isključenja servo sustava bez prvotnog smanjenja brzine, što dovodi do stvaranja velikog opterećenja na mehanizam. Kako bi se to spriječilo potrebno je prije otpuštanja "deadman" tipke prvo otpustiti tipku [CHECK BACK] te privremeno da se robot zaustavi.



Kontinuirana provjera koraka

Robot se može pomicati kontinuirano, korak po korak, drže i tpu [CHECK GO] ili [CHECK BACK]. Kada je odabrana kontinuirana provjera, robot prolazi putanjom koja opisuje luk unutar snimljenih to aka, pokazuju i na taj na in to nlost provo enja svakog koraka.



1 Pritisnuti tipku [STOP/CONT].

>> "CONT" je sada prikazano u prozoru [Step number display area].



2 Izvesti check go/back operaciju, pritiskom na tipku [CHECK GO] ili [CHECK BACK].

>> Robot se sada pomicće kontinuirano korak po korak.



3 Za prestanak kontinuiranog pomicanja, potrebno je ponovno pritisnuti tipku [STOP/CONT].


Pomicanje u određeni korak [Step Jump]

Kada se želimo pomaknuti u određeni korak, potrebno je pritisnuti [PROG/STEP] te upisati broj koraka u koji se želimo pomaknuti. Međutim, kada pomicamo robota koristeći [CHECK GO] operaciju nakon odabiranja određenog koraka, uvijek je potrebno odabrati onaj korak u kojem se vrši gibanje robota, jer ukoliko izaberemo korak u kojem se vrši neka radnja npr. zavarivanje, dođe do pojave greške na ekranu kada započemo [CHECK GO] operaciju.



1 Pritisnuti tipku [PROG/STEP].

>> Pojavljuje se [Step Selection] prozor.



2 U prozor "Designated step" upisati broj koraka u koji se želimo pomaknuti te pritisnuti [Enter].


>> Kursor se pomicće u korak koji je odabran.



- 3 Kada se želimo pomaknuti u neki korak, bez upisivanja njegovog broja, tada se u prozoru "Edit" odabire na in pomicanja.**
 >>Kursor se pomeri u korak koji je odabran.

Moguće je odabrati slijedeće načine pomicanja.

Mjesto pomicanja	Pomicanje kursora
Pomicanje u slijedeći korak	Pomicanje iz trenutnog u slijedeći korak (izbjegavati korake u kojima se izvodi radnja npr.zavarivanje).
Pomicanje u prethodni korak	Pomicanje iz trenutnog u prethodni korak (izbjegavati korake u kojima se izvodi radnja npr.zavarivanje).
Pomicanje u zadnji korak gibanja	Pomicanje u zadnji korak programa u kojem se izvodi gibanje robota (ne radnja kao npr. zavarivanje)
Kraj	Pomicanje u zadnji korak programa.
Kopiranje	Pozvati funkciju kopiranja koraka.



- 4 Prozor "Select Interpolation" omogućuje izbor načina na koji se želimo pomaknuti u slijedeći korak. Prije odabira koraka, način gibanja se odabire koristeći tipke [LIJEVO/DESNO] držeći i pri tome tipku [ENABLE].**

Način gibanja	Gibanje robota
Zavisno o koraku	Gibanje se vrši načinom koji je već određen u odabranom koraku. Npr. ako je u koraku određena vrsta gibanja "LIN" tada će se gibanje vršiti linearnom interpolacijom.
Interpolacija po krivulji	Gibanje se vrši interpolacijom po krivulji, bez obzira na podešenje gibanja u odabranom koraku.





- 5 Drži i tipku [Deadman switch], potrebno je pritisnuti [CHECK GO].**
 >>Robot se pomeri u ka odabranom koraku.

4.15 Modificiranje programa

Ovdje je opisano na koji način promijeniti naredbe koje su uvrštene u programu.

4.15.1 Modificiranje položaja robota

Vrši se promjena drugog koraka kako je dolje prikazano.




- Pomaknuti robota u drugi korak koriste i tipke [CHECK GO] ili [CHECK BACK].



- Koriste i tipke za pomicanje osi [Axis operation keys] za dovođenje robota u željeni položaj.



- Drže i tipku [ENABLE], pritisnuti tipku [MOD Position].
>>Sada se pojavljuje potvrdni prozor.



- Izabratи opciju "YES" i pritisnuti [Enter].
>>Položaj je sada promijenjen



Ovime završava promjena drugog koraka.




Promjena naredbi gibanja

Kao primjer prikazana je promjena gibanja u trećem koraku, iz gibanja po krivulji u linearno gibanje.



- 1 Pritisnuti tipke [PROG/STEP] [3] [Enter].**
 >> Kursor se sad pomicaju u korak 3.



- 2 Za razliku od promjene položaja koristiti tipke za promjenu osi.**



- 3 Držeći i tipku [ENABLE], pritisnuti [INTERP/COORD], te namjestiti gibanje na linearnu interpolaciju. ("LIN" predstavlja promjenu gibanja u linearnu interpolaciju.)**

7200 cm/m LIN A8 T1




- 4 Nakon pritiska tipke [SPD], ubaciti odgovarajuće vrijednosti.**

300 cm/m LIN A8 T1



- 5 Držeći i tipku [ENABLE], pritisnuti tipku [O.WRITE/REC].**
 >> Prikazuje se potvrđni prozor.



- 6 Odabrati opciju "YES", te pritisnuti [Enter].**
 >> Korak je prepravljen.

[1] Robot Program				UNIT1
1200 mm/s	LIN	A1	T1	
0	[START]			
1	100 %	JOINT	A1	T1
2	100 %	JOINT	A1	T1
3	1200 mm/s	LIN	A1	T1
4	1200 mm/s	LIN	A1	T1
5	100 %	JOINT	A1	T1
6	100 %	JOINT	A1	T1
7	END			FN92;End
				[EOF]



nitro
PDF

Created with



nitro
professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional


4.15.2 Dodavanje novog koraka

Prema slijedećoj slici vršiće se dodavanje novog koraka koji će se nalaziti između koraka 1. i 2.



- 1 Pomaknuti robota u korak 1. koristeći [CHECK GO] ili [CHECK BACK].**
Za dodavanje novog koraka, potrebno je pomaknuti u prethodni korak, iza kojeg slijedi novi.

[1] Robot Program		UNIT1
100 %	JOINT A1	T1
0	[START]	
1	100 %	JOINT A1 T1
2	100 %	JOINT A1 T1
3	100 %	JOINT A1 T1
4	200 cm/m	LIN A1 T1
5	100 %	JOINT A1 T1
6	100 %	JOINT A1 T1
7	END	
		FN92;End
		[EOF]





- 2 Koristeći tipke za promjenu osi [Axis operation keys] potrebno je pomaknuti robota u novi željeni položaj.**



- 3 Namjestiti brzinu i interpolaciju na način koji je prikazan kod kreiranja novog koraka**

- 4 Držeći tipku [ENABLE], pritisnuti tipku [INS].**
>>Prikazuje se potvrđni prozor.





- 5 Odabrati opciju "YES", te pritisnuti [Enter].**

>>Dodavanje novog koraka je završeno.

Svi dosadašnji koraci kao što su 2 i 3 su uvezani za jedan i sada se nazivaju 3, 4 i tako redom.

4.15.3 Brisanje funkcijskih naredbi i naredbi gibanja


Kao primjer, izbrisat ćemo se korak 5.



- 1 Pritisnuti tipke [PROG/STEP] [5] [Enter].**
 >> Kursor se pomeri u korak 5.



- 2 Drže i tipku [ENABLE], pritisnuti [DEL].**
 >> Prikazuje se potvrđni prozor.



- 3 Pritisnuti opciju "YES", te tipku [Enter].**
 >> Time je završeno brisanje petog koraka.
 Korak 6 se sada naziva korak 5.




4.16 Automatska operacija (playback)

4.16.1 Metode izvođenja automatske operacije

Izvođenje automatskog upravljanja se vrši pomoću jedne od slijedećih metoda. Metode automatskog upravljanja se razlikuju po načinu pokretanja što pokazuje tablica 9.

Tablica 9. Način pokretanja [17]

Metoda pokretanja	Opis
Unutrašnje pokretanje	<p>Ovom metodom se pokreće program odabran na privjesku za učenje. Pokretanje i zaustavljanje se izvode korištenjem operacijskog sučelja za AX kontrolere te operacijskog sučelja za AX-C kontrolere.</p>  <p>Pokretanje programa s privjeska za učenje</p>
Vanjsko pokretanje	<p>Više zadataka koji su povezani s automatskim upravljanjem uključuju start automatskog rada, odabir programa ili zaustavljanje se vrši sa vanjskog uređaja kao što je pomoćni kontroler ili kontrolna konzola koja je lako dostupna operateru.</p> <p>Privjesak za učenje</p>  <p>Pomoćni kontroler ili pomoćna konzola</p> <p>Početak programa i broj programa se odabiru sa vanjskog izvora</p> <p>U ovom slučaju, startni signal i signal za odabir programa u vanjskom uređaju se moraju namjestiti vremenski prije kako bi se mogli poslati u osnovni izlazni signal "external start" i "program select bits" AX ili AX-C kontrolera. Takođe se metoda očitanja signala (binarna s diskete ili BCD-a) mora unaprijed definirati.</p>

4.16.2 Priprema za izvođenje automatske operacije

Kada se izvodi automatska operacija bilo sa unutarnjim ili vanjskim pokretanjem koriste se slijedeće tipke: [Motor power ON] tipka, [Start button] tipka i [Stop] tipka. Te se tipke nalaze na prednjoj strani operacijske ploče AX kontrolera. Kod AX-C kontrolera te tipke se nalaze na operacijskoj kutiji (jedinica 1) te na kutiji za pokretanje (jedinica 2), kao što prikazuje tablica 10.

Tablica 10. Tipke koje se koriste kod automatskog operacije [17]

Tipke	Mjesto instalacije	AX kontroler	AX-C kontroler	
		Operacijska ploča	Operacijska ploča (Jedinica 1)	Kutija za pokretnanje (Jedinica 2)
[Motor power ON] (motor uključen)				/
[Start]				
[Stop]				



4.16.3 Metode automatskog rada (5 režima)

Postoji pet operacijskih režima za vršenje metoda automatskog rada kako je prikazano na tablici 11. Jedan od tih režima se odabire prije vršenja same automatske operacije.


Međutim, odabir režima se može izvršiti i tijekom samog postupka. Režimi koji se odabiru jesu ili "Kružni" ili "Kontinuirani", svi ostali režimi se koriste kod provjeravanja što je naučeno ili kod provjere automatskog upravljanja.

Tablica 11. Metode automatskog rada [17]

Metode ponavljanja	Opis
Korak po korak	<ul style="list-style-type: none"> Pritisom na tipku [Start button] izvodi se jedan korak programa. (Kada se tipka otpusti robot stane.) Za pomicanje u drugi korak potrebno je ponovno pritisnuti [Start button] tipku.
Kružna	<ul style="list-style-type: none"> Kada jednom pritisnemo tipku [Start button] program se izvodi od prvog do zadnjeg koraka. Kada se dostigne zadnji korak, robot stane.
Kombinacija kružne metode i metode korak po korak	<ul style="list-style-type: none"> Jednim pritiskom na tipku [Start button] izvede se jedan korak programa te robot stane. Za pomicanje u sljedeći korak pritisnuti tipku [ENABLE] + f8 <Korak po korak>. Kada se dostigne zadnji korak robot stane.
Kontinuirana	<ul style="list-style-type: none"> Kada se pritisne tipka [Start button], program se izvodi kontinuirano.
Kombinacija kontinuirane metode i metode korak po korak	<ul style="list-style-type: none"> Pritisom na tipku [Start button] izvede se jedan korak programa, te robot stane. Za pomicanje u sljedeći korak, pritisnuti tipku [ENABLE] + f8 <Korak po korak>. Kada se dostigne zadnji korak, robot se vraća u početni položaj i program se izvodi ispočetka.

4.16.4 Određivanje operacijske brzine

Nakon odabira koraka te početka automatske operacije, robot se pomici iz trenutne pozicije prema odabranoj po etnom koraku sigurnosnom brzinom, slika 38., (ispod 250 mm/min). Ta brzina je sigurnosna mjera kako bi se spriječile neočekivane situacije koje bi mogle dovesti do nezgoda. Kada se dostigne sljedeći korak, robot se prestaje gibanju sigurnosnom brzinom. Ako izabrani korak (bilo koji osim nultog koraka) sadrži funkciju naredbu, robot će se gibati sigurnosnom brzinom samo kod koraka koji sadrži naredbu gibanja. Ako po etak automatske operacije kreće se po etka programa (multi korak), robot će se gibati normalnom brzinom. Ako je npr. korak dva izabran kao po etak automatske operacije, robot će se gibati sigurnosnom brzinom sve do kraja drugog koraka. Od trećeg koraka pa na dalje, robot će se gibati programiranom brzinom.




Slika 38. Gibanje robota sigurnosnom brzinom [12]

4.17 Izvođenje automatske operacije (Metoda unutrašnjeg pokretanja)

Odabir metode za automatski rad

1 Izabrati "playback" na in rada.



+ f4/f5

2 Izbor na ina izvođenja automatske operacije.

Metoda automatskog rada se može aktivirati kombinacijom slijedećih tipki; istovremeno pritiskom na tipku [ENABLE] i f4 ili tipku [ENABLE] i f5.


f4	f5	O
 	 	<ul style="list-style-type: none"> Kada je f4 namješten na opciju kontinuirani korak (step continue) režim se mijenja "kružni" "kontinuirani" "korak" ("Cycle" "Continue" "Step") svaki put kad se pritisne f5 Kada je f4 namješten na pojedinačni korak (single step), režim se mijenja od "kružni korak po korak" "kontinuirani korak po korak" "korak ("Cycle Step by Step" "Continuous Step by Step" "Step") svakim pritiskom na f5. Kada je f5 na bilo kojoj opciji, pritiskom na f4 korak se mijenja s kontinuiranog na pojedinačni i obratno.



3 Pritisnuti tipku [ENABLE] te tipku [PROG/STEP] za odabir programa kojeg želimo pro i kroz automatski na in rada.

4 Pritisnuti tipku [Motor power ON].

Napajanje robota je uključeno, te je upaljena signalna lampica [Motor power ON].



5 Pritisnuti tipku [Start button].

>>S obzirom na odabranu automatsku metodu, započinje automatski rad sustava.



nitro
PDF

Created with
nitropdf.com/professional


download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

4.18 Izvođenje automatske operacije (Metoda vanjskog pokretanja)

Odabratи "playback" na in rada

1 Uključiti "playback" na in rada.



2 Odabratи metodu izvođenja automatske operacije

+ f4/f5


Metoda automatskog rada se može aktivirati kombinacijom slijedećih tipki; istovremeno pritiskom na tipku [ENABLE] i f4 ili tipke [ENABLE] i f5.

f4	f5	Opis
 	 	<ul style="list-style-type: none"> Kada je f4 namješten na opciju kontinuirani korak (step continue) režim se mijenja "kružni" "kontinuirani" "korak" ("Cycle" "Continue" "Step") svaki put kad se pritisne f5 Kada je f4 namješten na pojedinačni korak (single step), režim se mijenja od "kružni korak po korak" "kontinuirani korak po korak" "korak ("Cycle Step by Step" "Continuous Step by Step" "Step") svakim pritiskom na f5. Kada je f5 na bilo kojoj opciji, pritiskom na f4 korak se mijenja s kontinuiranog na pojedinačni i obratno.



3 Uključiti napajanje pomoći u eksternog uređaja za pokretanje.

>>Napajanje robota je uključeno, te je upaljena signalna lampica [Motor power ON].



4 Namjestiti broj programa od kojeg želimo početi (program selection bit) na eksternom uređaju.**5 Na eksternom uređaju pokrenuti robota pomoći u tipke [START SIGNAL].**

>>S obzirom na odabranu metodu automatskog rada, započinje automatski rad sustava.



4.19 Operacije u osnovnim metodama rada

Ovdje su opisane operacije u pet mogu ih metoda rada.

Objašnjenja koja slijede odnose se na metode pokretanja i zaustavljanja pomoću tipki [Start] i [Stop].

Tablica 12. Alternative za tipke [Start] i [Stop] [17]

	Kada se koristi metoda vanjskog uključivanja
Pritisnuti tipku [Start].	Unijeti startni signal
Pritisnuti tipku [Stop].	Unijeti stop signal

"Playback" koraka




1 Odabrati opciju step playback.

2 Odrediti korak od kojeg započinje "playback" operacija.

Za kretanje od početka programa, pritisnuti tipke [PROG/STEP], [0] te [Enter].

>>Kursor se sada pomeće u korak 0.



Za kretanje od drugog koraka, pritisnuti tipke [PROG/STEP], [2] te [Enter].

3 Pritisnuti tipku [Start].

>>Držeći tipku, robot se pomije iz trenutnog položaja u odabrani korak.

4 U režimu korak "playback", robot se zaustavlja nakon dostizanja sljedećeg koraka. Za nastavak operacije ponovno pritisnuti tipku [Start button].

>>Držeći tipku, robot se pomije ka sljedećem koraku.

Kružni "playback"



- 1 Izabrati opciju "cycle playback".**
- 2 Odrediti korak od kojeg započinje "playback" operacija.**
- 3 Pritisnuti tipku [Start button].**
 >> Kada je tipka jednom pritisnuta, robot se pomeri iz trenutnog položaja u odabrani korak, te operacija traje sve do zadnjeg koraka. Kada ponovno pritisnemo tipku [Start button] nakon dostizanja zadnjeg koraka, robot se pomeri u prvi korak te kreće ispoetka.
- 4 Za zaustavljanje robota u bilo kojem trenutku, pritisnuti tipku [Stop button].**
- 5 Za restartanje robota, ponovno pritisnuti [Start button].**

Kontinuirani "playback"



- 1 Izabrati opciju "continuous playback".**
- 2 Odrediti korak od kojeg započinje "playback" operacija.**
- 3 Pritisnuti tipku [Start button].**
 >> Kada je tipka jednom pritisnuta, robot se pomeri iz trenutnog položaja u odabrani korak, te operacija traje sve do zadnjeg koraka. Kada se dostigne zadnji korak, operacija započinje ponovno od prvog koraka.
- 4 Za zaustavljanje robota u bilo kojem trenutku, pritisnuti tipku [Stop button].**
- 5 Za restartanje robota ponovno pritisnuti tipku [Start button].**

Kružni "playback" (korak po korak)



- 1 Izabrati opciju "cycle playback" (Korak po korak).**
- 2 Odrediti korak od kojeg započinje "playback" operacija.**
- 3 Pritisnuti tipku [Start button].**
 >> Kada je tipka jednom pritisnuta, robot se pomeri iz trenutnog položaja u odabrani korak..
- 4 Za pomicanje u slijedeći korak, pritisnuti tipku f8<Step by Step> držeći tipku [ENABLE].**
 >> Robot se pomeri u do slijedećeg koraka. Ponavljati ovaj postupak za provjeru operacije sve do zadnjeg koraka. Ponovnim pritiskom na tipku [Start button] nakon dostizanja zadnjeg koraka, robot ponovno započinje operaciju od prvog koraka.

Kontinuirani "playback" (korak po korak)



1 Izabratи opciju "continuous playback" (korak po korak).

2 Odreditи korak od kojeg započinje automatska operacija.

3 Pritisnuti tipku [Start button].

>>Kada je tipka jednom pritisnuta, robot se pomeće iz trenutnog položaja u odabrani korak..



4 Za pomicanje u slijedeći korak, pritisnuti tipku f8<Step by Step> drže i tipku [ENABLE].

>>Robot se pomeće do slijedećeg koraka. Nakon dostizanja zadnjeg koraka, robot ponovno započinje operaciju od prvog koraka.



4.20 Osnovne operacije kod elektrolu nog zavarivanja

4.20.1 Izvlačenje i uvlačenje žice



- 1 Za izvlačenje žice pritisnuti tipku f10 <Inching>
 >> Žica se spušta polako iz cijevi.



- 2 Za uvlačenje žice pritisnuti tipku f11 <Retract>
 >> Žica se polako vraća u sapnicu.



- 3 Za spuštanje žice velikom brzom, pritisnuti tipku f10 <Inching> drži i tipku [ENABLE].
 >> Žica izlazi iz cijevi velikom brzinom.



- 4 Za uvlačenje žice velikom brzinom, pritisnuti tipku f11 <Retract> drži i tipku [ENABLE].
 >> Žica se vraća velikom brzinom u sapnicu.

Postoji nekoliko režima spuštanja i uvlačenja žice.

Moguće je odabrati slijedeće načine: "Normalan" ("Normal"), "Ograničen" ("Limit") te "Stop" ("Hold") na in spuštanja/uvlačenja žice pomoći u tipki <Arc Constant> — [3 Constant of weld] — [Inching/Retract Key operation].

- Po default postavka je "Normalan" na in gdje se izvlačenje/uvlačenje žice vrši samo pritiskom na tipku.
- Kada se postavka promjeni na "Ograničen" na in, izvlačenje/uvlačenje žice će prestati nakon isteka namještenog vremena ak i ako nastavimo držati tipku. Ako se tipka otpusti za vrijeme trajanja namještenog vremena izvlačenje/uvlačenje žice će odmah stati.
- Kada se postavka promjeni na "Hold" na in rada, pritiskom na tipku zapreće spuštanje/podizanje žice u namještenom vremenu. Izvlačenje/uvlačenje će se nastaviti ak i ako otpustimo tipku prije isteka namještenog vremena.
 Koristeći navedeni način rada, izvlačenje/uvlačenje žice će se vršiti za to no određenu duljinu. Koristeći postavku "Hold" potrebno je namjestiti vrijeme trajanja izvlačenja/uvlačenja žice za postizanje željene duljine.



4.20.2 Postavljanje opcije zavarivanja na uključeno ili isključeno (welding ON/OFF)

Zavarivanje Uključeno/Iisključeno



1 Pritisnuti f2 <Weld ON/OFF>

>> Svaki put kada se tipka pritisne, status zavarivanja se mijenja na slijedeći na in.

Prikaz	Status	Opis
	Zavarivanje uključeno	Zavarivanje se izvodi tijekom automatske operacije
	Zavarivanje isključeno	Zavarivanje se ne izvodi tijekom automatske operacije
	Vrsta dolaznog signala	Zavarivanje uključeno/isključeno se određuje pomoću signala za "zavarivanje uključeno/isključeno" koji se odašće s eksternog uređaja. Izgled funkcione tipke se mijenja ovisno o vrsti signala.

2 Pritisnati tipku za odabir željenog statusa

4.20.3 Provjera zaštitnog plina

Za provjeru protoka plina, korisit se slijedeće metoda.



1 Pritisnuti tipku f12 <Gas>

>> Pritiskom na tipku, plin će krenuti.

2 Za zaustavljanje protoka plina, otpustiti tipku t f12 <Gas>

>> Za provjeru protoka plina, na zavarivačkom pištolju potrebno je namjestiti tipku "gas check switch" na OFF. Ako je namještene na ON provjera se nemože izvršiti.

Postoji nekoliko režima namještanja protoka plina.

Moguće je odabrati slijedeće na in: "Normalan" ("Normal"), "Ograničen" ("Limit") te "Stop" ("Hold") na in protoka plina pomoću tipki <Arc Constant> — [3 Constant of weld] — [Gas check operation].

- Po defaultu postavka je "Normalan" na in; propuštanje plina se vrši samo pritiskom na tipku.
- Kada se postavka promjeni na "Ograničen" na in, protok plina će prestati nakon isteka namještenog vremena iako nastavimo držati tipku. Ako se tipka otpusti za vrijeme trajanja namještenog vremena, protok plina će odmah stati.
- Kada se postavka promjeni na "Hold" na in rada, pritiskom na tipku započeti će protok plina u namještenom vremenu. Protok plina će se nastaviti ak i ako otpustimo tipku prije isteka namještenog vremena.



4.20.4 Uključivanje i isključivanje njihanja pištolja

Isključivanje njihanja pištolja se vrši kada je potrebno izvršiti provjeru samih zavara.



1 Pritisnuti tipku f3 <Weaving ON/OFF>.

>>Svakim pritiskom na tipku, status se mijenja na slijedeći in.


Prikaz	Status	Opis
	Njihanje uključeno	Njihanje je uključeno
	Njihanje isključeno	Njihanje je isključeno
	Vrsta dolaznog signala	Njihanje uključeno se određuje pomoću signala za "njihanje uključeno" koji se odašavlja s eksternog uređaja. Izgled funkcionalne tipke se mijenja ovisno o vrsti signala.

2 Pritisnati tipku dok se ne postigne željeni status.



4.20.5 Upute za postupak zavarivanja

Na slijedećem primjeru će biti prikazan način izrade programa zavarivanja.



Upute za naredbe za početak elektrolu nog zavarivanja

1 Napraviti program do koraka gdje započinje postupak zavarivanja (step 3).


[1] Robot Program		UNIT1
100 %	JOINT A1 T1	
0	[START]	
1	100 %	JOINT A1 T1
2	100 %	JOINT A1 T1
3	100 %	JOINT A1 T1
		[EOF]

- 2 Pritisnuti tipku f7 <AS>. Za istu naredbu moguće je pritisnuti tipku f2 <AS> nakon pritiska tipke [CLAMP/ARC].

>> Otvara se prozor za namještanje parametara za početak zavarivanja.



Ili




Naredba za početak elektrolu nog zavarivanja je FN414.

Izbire se slijedeći im postupkom [FN] "414" [Enter].



3 Ako je "0" određena kao "AS Cond. file" (datoteka s uvjetima za početak zavarivanja), parametre je moguće podesiti pomoću numeričkih oznaka. U tom slučaju nastaviti od koraka 5.

4 Za određivanje parametara korištenjem datoteke, potrebno je upisati broj datoteke ili potražiti datoteku na listi datoteka.




Odabratи datotekу koriste i tipke gore ili dolje, te pritisnuti [Enter].
 >> Poziva se odabrana datoteka.

5 Odrediti broj datoteke za ponovnu uspostavu luka u polju "Retry cond. no."

Ako je odabrana opcija "0", tada u slučaju neuspostavljanja električnog luka, on se ponovno pokušava uspostaviti standardnim putem. Ovu opciju valja izostaviti ukoliko nismo navikli upravljati robotom. Kada ponovnu uspostavu luka definira korisnik, potrebno je specificirati datoteku ponovne uspostavljanja električnog luka koja je već kreirana. (Sada se razvija funkcija ponovnog uspostavljanja električnog luka).



6 Poravnati kurzor s poljima "Welding process" (proces zavarivanja) i "Current cond." (trenutni uvjeti) te pritisnuti [Enter], zatim je potrebno odabrati željene uvjete od navedenih.





7 Ostali parametri zavarivanja se namještaju na drugoj i slijede im stranicama. Pritisnuti tipku [Scroll page].

>>Stranica se mijenja.



8 Pomicati kursor koriste i tipke gore, dolje, lijevo i desno te utipkati vrijednosti za struju zavarivanja ("Welding curr."), Brzinu zavarivanja ("Welding speed") i Dužinu električnog luka ("Arc length tuning").



9 Ako postoji treća stranica nakon nje, pritisnuti tipku [Scroll page] kako bi se otvorio ekran te je onda potrebno upisati parametre kao na prethodni način.




10 Nakon što su upisani svi parametri pritisnuti tipku <Complete>.

>>Naredba za početak električnog luka (AS) je spremljena kao korak 4.

[1] Robot Program			UNIT1
100 %	JOINTA1	T1	
0 [START]			
1 100 %	JOINTA1	T1	
2 100 %	JOINTA1	T1	
3 100 %	JOINTA1	T1	
4 ASLW1, OFF, 0, 0A, +0, 80cm/m, DC ->]			
[EOF]			



U enje naredbe za kraj zavarivanja



1 Snimanje naredbe za kraj zavarivanja (korak 5).

[1] Robot Program		UNIT1
100 %	JOINTA1 T1	
0	[START]	
1	100 %	JOINTA1 T1
2	100 %	JOINTA1 T1
3	100 %	JOINTA1 T1
4	AS[W1,OFF,0, 0A, +0, 80cm/m,DC ->]	
5	100 %	JOINTA1 T1
[EOF]		




Or



- 2 Drži i tipku [ENABLE], pritisnuti tipku f7 <AE>. Za istu naredbu moguće je pritisnuti tipku f3 <AE> nakon pritiska tipke [CLAMP/ARC].

>>Otvara se prozor za namještanje parametara za kraj postupka zavarivanja.



3 Namjestiti parametre kao i kod namještanja za početak zavarivanja (AS)



- 4 Kada su svi parametri namješteni pritisnuti tipku f 12 <Complete>.


>>Naredba za kraj postupka zavarivanja (AE) je snimljena kao korak 6.



[1] Robot Program		UNIT1
100 %	JOINT A1 T1	
0	[START]	
1	100 % JOINT A1 T1	
2	100 % JOINT A1 T1	
3	100 % JOINT A1 T1	
4	AS[W1,OFF,0,-0A,+0, 80cm/m,DC ->]	
5	100 % JOINT A1 T1	
6	AE[W1,OFF, 0A, +0,0s,0.0s,DC ->]	
	[EOF]	

4.20.6 Upute za enje njihanja

Na slijedećem primjeru bit će prikazano njihanje s konstantnim pravcem (eng. Fixed pattern weaving , WFP).



Upute za naredbe za početak etaka njihanja

1 Snimanje naredbe počinke u koraku 4.

[1] Robot Program		UNIT1
100 %	JOINT A1 T1	
0	[START]	
1	100 % JOINT A1 T1	
2	100 % JOINT A1 T1	
3	100 % JOINT A1 T1	
4	AS[W1,OFF,0,-0A,+0, 18cm/m,DC ->]	
	[EOF]	




Ili



- 2 Pritisnuti tipku f8 <WS>. Za istu naredbu moguće je prisnuti tipku f4 <WFP> nakon pritiska na tipku [CLAMP/ARC].
 >>Otvara se prozor za upisivanje parametara.





Funkcijska naredba za njihanje po konstantnom pravcu je


FN440. Bira se na slijedeći način [FN] "440"
[Enter].



nitro
PDF

Created with nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional



3 Pomaknuti cursor koriste i tipke gore, dolje, lijevo i desno te namjestiti parametre njihanja.

Metoda za određivanje parametara zavarivanja spremljenih u datoteci je ista kao i kod određivanja kraja i početka zavarivanja.

Opcije "Move at Stop Time" i "Weav Start Direct." se prebacuju pritiskom na tipku lijevo ili desno, držeći i tipku [ENABLE].



4 Nakon nameštanja svih parametara pritisnuti tipku f12 <Complete>.
 >> Naredba, njihanje po konstantnom pravcu (WPF) je snimljena kao korak 5.

U enje naredbe za kraj njihanja

1 Snimiti sve korake do koraka 6.

```
[Robot Program] UNIT1
199 cm/m LIN A1 T1
0 [START]
1 100 % JOINT A1 T1
2 100 % JOINT A1 T1
3 100 % JOINT A1 T1
4 ASL[W1,OFF,0, 0A, +0, 18cm/m,DC ->]
5 WFP[OFF, 0.0Hz ->] FN429;Fix Pattern Weav
6 199 cm/m LIN A1 T1
[EOF]
```



2 Držeći tipku [ENABLE], pritisnuti f8 <WE>. Za istu naredbu moguće je koristiti tipku f5 <WE> nakon pritiska na tipku [CLAMP/ARC].
 >> Naredba za kraj njihanja (WE) je snimljena kao korak 7. Ili



Funkcijska naredba za kraj njihanja je FN443.
 Izabire se na slijedeći način [FN] "443" [Enter].



4.21 Praćenje stvarnih parametara zavarivanja (Arc monitor)

Moguće je pratiti trenutne parametre zavarivanja (struju i napon itd) kod pojedinih izvora struje.


Po etak pranja luka



1 U režimu ponavljanja operacije (playback mode), pritisnuti f4 <Arc Monitor>.

>> "Arc Monitor" (pranje luka) će se pojaviti na monitoru 2.

Pojavljuju se slijedeće informacije ukoliko je zavarivanje u tijeku.



2 Za prekid pranja luka, pritisnuti [CLOSE/SELECT SCREEN]

>> Svakim pritiskom na tipku [CLOSE/SELECT SCREEN] prebacujemo između monitora te odabiremo onaj kojim želimo upravljati.

Monitor kojim se može upravljati ima tamno plavi naslov.

A monitori kojima se ne može upravljati imaju sivi zaslon.



3 Pritisnuti [CLOSE/SELECT SCREEN] drže i tipku [ENABLE].

>> Monitor za pranje luka se zatvara.

4.42.1. Stvarni parametri zavarivanja koje je moguće pratiti

Stvarni parametri koje je moguće pratiti imaju oznaku **z** te su prikazani u tablici 13.

Tablica 13. Stvarni parametri zavarivanja koje je moguće pratiti [18]

Izvor struje	Režim zavarivanja	Struja	Napon	Brzina žice
DA300P	—	z	z	—
DP400	DC	z	z	z
	DC impulsno	z	z	z
	DC s dva impulsa	z	z	z





5. EKSPERIMENTALNI DIO

U eksperimentalnom dijelu su provedene i prezentirane zavariva ke mogu nosti robota kod zavarivanja klasi nih spojeva, su eljenog i kutnog, s naglaskom na programiranje robota, te je za iste prikazana mogu nost korištenja senzora elektri nog luka kod pravila za zavara.

5.1 Robotska stanica VRC-1G MIG + 1G TIG/1dm


Robotska stanica (prikazana slikom 39.) sastoji se od:

1. robota OTC Almega AX-V6,
2. uređaja za praanje sapnice, rezanje žice i nanošenja sredstva protiv naljepljivanja kapljica
3. pozicionera P250V ROBO,
4. električne jedinice,
5. upravljaće jedinice,
6. izvora struje MIG/MAG VPS 4000,
7. izvora struje TIG VARTIG 3500 DC/AC,
8. sustava za automatsku izmjenu pištolja,
9. senzora električnog luka AX-AR.


U sustav je integrirana i funkcija Synchromotion koja objedinjuje složeno gibanje robota i pozicionera i osigurava konstantnu brzinu zavarivanja i nagib pištolja pri zavarivanju složenih oblika i proizvoda. U sustavu su dva izvora struje za zavarivanje i to za MIG/MAG VPS 4000 i TIG VARTIG 3500 DC/AC pri čemu je izmjena pištolja i na taj način zavarivanja automatska. Oba izvora su vodom hlađene inverterske jedinice s mogućnošću u impulsnog zavarivanja. To konkretno znači da se na jednom proizvodu mogu izmjenjivati TIG i MIG/MAG, ovisno o tehničko – ekonomskim zahtjevima. Uz to, za MIG/MAG zavarivanje ugrađeni je i alat za praanje sapnice, rezanje žice i nanošenje sredstva protiv naljepljivanja kapljica. Za pravilo spoja pri zavarivanju ugrađen je senzor električnog luka koji regulira putanju gibanja na osnovu napona električnog luka. Tako er je ugrađen i tzv. „shock“ senzor koji reagira u slučaju kolizije glave za zavarivanje i radnog komada, naprave i sl. On line programiranje se provodi pomoću privjeska za pravilo pri čemu treba napomenuti da je programski paket kompatibilan s Windows OS sustavima što olakšava pohranjivanje podataka i povezivanje u mrežne sustave. Podešavanje parametara

Created with

zavarivanja provodi se preko privjeska za učenje tako da nisu potrebne dodatne aktivnosti za podešavanje na samim izvorima struje za zavarivanje. Robotska stanica VRC-1G MIG+1G TIG / 1dm nalazi se u laboratoriju katedre za zavarene konstrukcije Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Na slici 40. prikazan je robot OTC Almega AX-V6.




Slika 39. Prikaz robotske stanice [19]



Slika 40. Prikaz robota Almega AX-V6 [20]

5.1.1 Mehanički sustav robota ALMEGA AX-V6

Kinematička struktura robota AX-V6 je revolutna tj. određena je sa 6 rotacijskih stupnjeva slobode gibanja (6 SSG). Takođe kinematičkom strukturu moguće je postići i potpuno pozicioniranje i orijentaciju pištola za zavarivanje ili prihvavnice za pozicioniranje unutar radnog prostora koji je prikazan na slici 41.




Slika 41. Radni prostor robota AX-V6 [3]

Robot AX-V6 sastoji se od sljedećih komponenti:

- postolje,
- rotacijska glava,
- donja ruka,
- gornja ruka,
- zglob šake,
- upravljačka jedinica,
- AX/AX-C kontroler (za ručno upravljanje),
- pojačalo,
- specifična dodatna oprema (prihvavnica za pištolj za zavarivanje, pištolj za zavarivanje, kolut žice za zavarivanje).

Slika 42. Prikazuje osnovne dijelove robota Almega AX-V6



Slika 42. Struktura robota AX-V6 [3]

Tehničke karakteristike robota AX-V6 prikazane su u tablici 14.

Tablica 14. Tehničke karakteristike robota AX-V6 [3]

Naziv robota (manipulatora)	Almega AX-V6
Operacijski način rada (struktura)	Vertikalno artikuliran
Broj stupnjeva slobode gibanja	6
Maksimalna opteretivost	6 kg
Ponovljivost	± 0,08 mm
Doseg gibanja	Os 1 (okretanje) 340° (± 170°) Os 2 (donja ruka) 245° (-145° ~ +90°) Os 3 (gornja ruka) 360° (-170° ~ +190°) Os 4 (valjanje šake) 360° (±180°) Os 5 (posrtanje) 280° (-50° ~ +230°) Os 6 (valjanje šake) 720° (±360°)
Maksimalna brzina oko pojedinih osi	Os 1 (okretanje) 2,62 rad/s (150 °/s) Os 2 (donja ruka) 2,79 rad/s (160 °/s) Os 3 (gornja ruka) 2,97 rad/s (170 °/s) Os 4 (valjanje šake) 5,93 rad/s (340 °/s) Os 5 (posrtanje) 5,93 rad/s (340 °/s) Os 6 (valjanje šake) 9,08 rad/s (520 °/s)
Dozvoljeni moment oko pojedinih osi	Os 4 (valjanje šake) 11,8 Nm Os 5 (posrtanje) 9,8 Nm Os 6 (valjanje šake) 5,9 Nm
Dozvoljeni moment inercije oko	Os 4 (valjanje šake) 0,30 kgm ² Os 5 (posrtanje) 0,25 kgm ² Os 6 (valjanje šake) 0,06 kgm ²
Doseg gornje ruke	3,14 m ² x 340°
Uvjeti okoline	Temperatura 0° ~ 45°C Vlažnost zraka 20% ~ 80 % (nekondenzirajuća)
Masa	155 kg
Maksimalna nosivost gornje ruke	10 kg
Vrsta motora za pogon	Ac Servo motor
Snaga motora za pogon	2750 W
Informacija o poziciji	Apsolutni enkoder
Mogućnost instaliranja	Podno ili na zidne nosače
Boja	Ruke: bijela, Postolje: plavo

5.1.2 Izvori struje

5.1.2.1 VPS 4000 digit

Izvor struje VPS 4000 digit, slika 43., omoguće tri različita postupka zavarivanja: MIG/MAG klasično, MIG/MAG impulsno i REL zavarivanje obloženim elektrodoma. Tehničke karakteristike ovog izvora struje prikazuju tablica 15.


Tablica 15. Tehničke karakteristike izvora struje VPS 4000 digit [19]

Prikључni napon	3~400 V / 50 Hz
Područje struje zavarivanja	30 - 400 A
Napon	15,5 - 34 V
Intermitencija 50%	400 A
Intermitencija 100%	283 A
Promjer žice za zavarivanje	0,8 - 1,2 (1,6) mm



Slika 43. Izvor struje VPS 4000 digit [19]

Na slici 44. Prikazane su funkcije izvora struje VPS 4000 digit.



Slika 44. Prikaz funkcija izvora struje VPS 4000 digit [19]

1. Određivanje procesa
2. Određivanje dodatnog materijala i zaštitinog plina
3. Određivanje promjera žice za zavarivanje
4. Određivanje jakosti struje (A) i brzine žice za zavarivanje (m/min)
5. Određivanje veličine napona (V) i korekcije (\pm)
6. Tipka za podešavanje odabranog parametra
7. Određivanje režima rada
8. Pokazivač funkcija procesa zavarivanja
9. Podešavanje karakteristike električnog luka
10. Uključivanje opcije "WAVE PULS-a"
11. Podešavanje "SPOT" vremena zavarivanja
12. F (funkcijska tipka)
13. Aktiviranje po etne struje
14. Prebacivanje između sinergijskog i individualnog rada
15. Uključivanje konstantne dubine zavarivanja
16. Odabir pištola s vodenim hlađenjem
17. Kontrola plina
18. Izvlačenje žice
19. Otvaranje postojećih programa zavarivanja
20. Pohranjivanje trenutnog programa zavarivanja u memoriju
21. Potvrđivanje odabralih parametara

5.1.2.2 VARTIG 3500 digit AC/DC

Izvori struje Vartig su namijenjeni za zavarivanje TIG postupkom. Omogućavaju tako i REL zavarivanje sa obloženom elektrodom. Omogućavaju digitalni prikaz parametara zavarivanja i LED signalizaciju režima rada.

Izvor struje zavarivanja digitalne generacije Vartig 3500 digit AC/DC, slika 45., koristi se za zavarivanje postupcima AC, DC i AC/DC. Omogućavaju tako i mogunost izbora i pohranjivanja korisnih programa zavarivanja. Tehničke karakteristike izvora struje VARTIG 3500 digit AC/DC prikazane su u tablici 16.


Tablica 16. Tehničke karakteristike izvora struje VARTIG 3500 digit AC/DC [19]

Prikazujući napon	3~400 V / 50
Područje struje zavarivanja TIG DC	4 - 300 A
Područje struje zavarivanja TIG AC	10 - 300 A
Područje struje zavarivanja TIG AC/DC	10 - 300 A
Područje struje zavarivanja REL	10 - 250 A
Napon zavarivanja REL/TIG	21 - 30,5 V / 10,2 - 22 V
Intermitencija REL 40%	300 A (DC)
Intermitencija REL 60%	245 A (DC)
Intermitencija REL 100%	190 A (AC)
Promjer elektrode za REL zavarivanje	1,5 - 5,0 mm



Slika 45. Izvor struje VARTIG 3500 digit AC/DC [19]

Na slici 46. prikazane su funkcije izvora struje VARTIG 3500 digit AC/DC



Slika 46. Prikaz funkcija izvora struje VARTIG 3500 digit AC/DC [19]

1. Određivanje postupka zavarivanja
2. Funkcija AC-WAVE
3. Određivanje parametara zavarivanja
4. Tipka za podešavanje parametara zavarivanja
5. Podešavanje režima rada
6. Podešavanje AC frekvencije
7. Podešavanje AC BALANCE
8. Uključenje AC/DC TIG zavarivanja
9. Podešavanje SPOT vremena zavarivanja
10. F (funkcijska tipka)
11. Podešavanje po etne struje
12. Uključenje impulsnog zavarivanja
13. Naučnostave električnog luka
14. Tipka za podešavanje kontrole nagiba struje
15. Odabir pištolja sa vodenim hlajenjem
16. Kontrola plina
17. Otvaranje postojećih programa zavarivanja
18. Pohranjivanje trenutnog programa zavarivanja u memoriju
19. Potvrđivanje odabranih parametara

5.2 Robotizirano zavarivanje kutnog i su eljenog spoja

5.2.1 Osnovni i dodatni material te priprema spoja

Zavarivanje je provedeno na opštem konstrukcijskom eliku S235 (HRN EN 10025-2).

Tablica 17. prikazuje kemijski sastav elika S235, a tablica 18. mehanička svojstva istog.

Tablica 17. Kemijski sastav elika S 235 [22]

Kemijski sastav	C	P maks	S maks	N maks
Kemijska analiza %	0,17	0,05	0,05	0,007

Tablica 18. Mehanička svojstva elika S 235 [22]

Oznaka	Naprezanje teženja, Re [N/mm ²]	Vlačna vrstočna, Rm [N/mm ²]	Postotak produljenja, A [%]
S235	240	370...450	25


Kao dodatni material upotrebljena je pobakrena žica G 42 4 C/M G39,1 (prema HRN EN 440) za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih konstrukcijskih elika proizvođača Elektrode Jesenice.

Plin koji se korisitio kod zavarivanja jest Feromix 18 (82 % Ar, 18 % CO₂) prema HRN EN 439.

Ploče je bilo potrebno pripremiti kako bi se izvršilo zavarivanje su eljenog i kutnog spoja. Ploče za su eljeni spoj su pripremljene tako da su izrezane pod kutem od 30° i pobrušene na mjestu predviđenom za zavar, a zazor između ploča je 3-4 mm.


Ploče za kutni spoj su pripremljene tako da su na mjestu spajanja pobrušene, a brid gornje ploče je izrezan pod kutem od 45° kako bi se uspješno izvršio provar korijena, a zazor između ploča je 3-4 mm.

Slika 47. Prikazuje izvedeni oblik spoja za su eljno zavarivanje



Slika 47. Izvedeni oblik spoja za su eljeno zavarivanje

Slika 48. Prikazuje izvedeni oblik spoja za kutno zavarivanje



Slika 48. Izvedeni oblik spoja za kutno zavarivanje


Created with

Potrebno je online isprogramirati robota za zavarivanje su eljenog, kutnog i zakrenutog kutnog spoja pomoću funkcije sinchro-motion sa i bez korištenja senzora električnog luka u cilju donošenja zaključka o uporabljivosti navedenog senzora i ukupnim zavarivačkim mogućnostima robotske stanice.

Za uspješno provođenje zavarivanja prvo je potrebno izraditi program za zavarivanje za svaki pojedini prolaz. Kvaliteta izvedenog prolaza kontrolira se vizualno te se variranjem parametara zavarivanja nastoji postići zadovoljavajuća kvaliteta zavara.


5.2.2 Zavarivanje su eljenog spoja

Na slici 49. prikazan je redoslijed zavarivanja i broj prolaza.




Slika 49. Prikaz redoslijeda zavarivanja i broja prolaza kod zavarivanja su eljenog spoja

Korijenski prolaz se izvodi s funkcijom njihanja. Prijenos metala izvodio se kratkim spojevima. Slika 50. prikazuje zavarivanje korijenskog prolaza.




Slika 50. Zavarivanje korijenskog prolaza kratkim spojevima s funkcijom njihanja

Drugi prolaz se izvodi shodno slici 51. bez opcije njihanja s impulsnim lukom.



Slika 51. Zavarivanje drugog prolaza; impulsnim lukom; bez njihanja

Na slici 52. prikazan je treći prolaz koji se izvodi bez njihanja štrcaju im lukom.




Slika 52. Zavarivanje završnog prolaza; štrcaju im lukom; bez njihanja,

5.2.2.1 Izrada programa za robotizirano zavarivanje

Budući da je u 4. poglavlju detaljno opisana izrada programa za zavarivanje, ovdje će uz opis programa biti detaljnije prikazane i pojašnjene samo funkcije; za stvaranje električnih luka (eng. arc start) te podešavanje parametara njihanja (eng. weaving start).

Slika 53. prikazuje prozor u kojem se vrši odabir datoteke s parametrima zavarivanja (ukoliko već postoji), ili kreiranje nove datoteke s parametrima za uspostavu električnih luka.




Slika 53. Prozor za izbor ili kreiranje zavarivačke datoteke

1. Služi za izbor postojeće ili kreiranje nove datoteke s parametrima za zavarivanje. Nova datoteka se kreira tako da se upiše broj koji nije zauzet od strane već postojeće datoteke.
2. Služi za određivanje da li će se jačina stuje odrediti preko zadane jakosti struje ili prema brzini dodavanja žice.
3. Pomoći u ove funkcije se određuje da li će se provodnik kontrole nagiba vršiti od potreba uspostave el. luka za vrijeme mirovanja robota (u tom slučaju glavna funkcija je vrijeme) ili za vrijeme gibanja robota (gdje je glavna funkcija udaljenost).

Created with

4. Služi za izbor datoteke za ponovnu uspostavu luka. Ukoliko je odabrana "0", tada se luk ponovno pokušava uspostaviti standardnim na inom.

Slika 54. Prikazuje namještanje parametara zavarivanja




Slika 54. Namještanje parametara zavarivanja

1. Ukoliko je u prethodnom izborniku odabrana opcija određivanja veličine struje unosom određene jakosti, tada se u polje 1. upisuje željena jakost struje u amperima. A ukoliko se veličina struje želi izraziti preko brzine žice, tu opciju je potrebno odabratи na prethodnom izborniku te se u tom slučaju upisuje željena brzina žice u cm/min.

2.U polju 2. se određuje duljina električnog luka. Što je duljina veća to je veći napon i obratno.


3.U polju tri se određuje željena brzina zavarivanja u cm/min.

Nakon određivanja parametara za uspostavu električnog luka, ukoliko je potrebno, poziva se naredba za početak njihanja pištolja, te se kod te opcije namještavaju parametri prema slici 55.



Slika 55. Namještavanje parametara njihanja.

1. Odabir ili kreiranje nove datoteke s parametrima zavarivanja tijekom njihanja.
2. Frekvencija. Značajka služi za određivanje "valova" njihanja u sekundi.
3. Tip funkcije njihanja. Ova značajka služi za izbor oblika operacije njihanja prema slici 56.




Slika 56. Funkcije njihanja


Ukoliko je odabrana kružna funkcija potrebno je namjestiti šablonu kružnog gibanja. Ova šablonu služi za namještavanje postotka u kojem će put njihanja poprimiti oblik kružnice. Npr. ako se radi o krugu na slici 57., u slučaju a) kada su prednji i stražnji dio kruga u 100 %-nom omjeru tada je:

- lijevi i desni radius su jednake duljine
- prednji i stražnji omjer kruga su 100 %

U tom slučaju putanja će imati potpuno okrugli oblik. Oblik prikazan u slučaju b) se dobije kada je prednji omjer kruga 50 %, a stražnji omjer 75 %.



Slika 57. Šablona njihanja




Slika 58. Izgled šablone njihanja kad je prednji omjer kruga 10%, a stražnji 75 %

4. Amplituda, slika 59. Amplituda se koristi za namještanje amplitude njihanja kada je za operacijsku putanju odabrana linerana ili trigonometrijska funkcija. Moguće je namjestiti obje; lijevu i desnu amplitudu. Radius centra kružnice se namještava onda kada je za putanju njihanja odabrana kružna funkcija. Moguće je namjestiti lijevi i desni radius kružne funkcije.




Slika 59. Izgled amplitude njihanja

5. Vrijeme zadržavanja. Ova značajka predstavlja vrijeme zadržavanja koje se može podešiti na $\frac{1}{4}$ putanje, centru i na $\frac{3}{4}$ putanje njihanja, kao što pokazuje slika 60.



Slika 60. Vrijeme zadržavanja

6. Gibanje u zaustavnoj točci, slika 61. Ova značajka služi za određivanje da li će se robot nastaviti gibati u smjeru zavarivanja ili će se zaustaviti za vrijeme prestanka njihanja (vrijeme prestanka njihanja je namještено). Poštovana postavka je "Not Exist".



Slika 61. Gibanje u zaustavnoj točci


7. Nastavak njihanja. Ova značajka se koristi kako bi se njihanje nastavilo ak i onda kad su postavke namještene na prestanak njihanja. Ukoliko opcija prestanka njihanja nije namještena ova značajka nema funkciju.

8. Odabir strane za potek njihanja, slika 62. Značajka služi za određivanje početka njihanja, tj. Da li će ono početi s lijeve ili desne strane s obzirom na smjer njihanja.




Slika 62. Odabir strane za početak nihanja

9. Kut nihanja, slika 63. Ovom znamenjakom se određuje kut nihanja glavne putanje. Moguće je namjestiti i za lijevu i za desnu stranu. Početna postavka je 0° i ravnina gibanja je okomita u odnosu na pištolj za zavarivanje.



Slika 63. Kut nihanja

10. Nagib pištolja, slika 64. Namještanje kuta nagiba pištolja omogućuje određivanje položaja pištolja u odnosu na radni komad.



Slika 64. Nagib pištolja

Na slikama 65. i 66. prikazan je izgled programa za zavarivanje cijelog su eljenog spoja (sva tri prolaza).

```

[1] Robot Program *ROBOT
0 [START]
  1 60.0 % JOINT A8 T1
  2 60.0 % JOINT A8 T1
  3 60.0 % JOINT A8 T1
  4 360 cm/m LIN A8 T1
  5 AS[W1,005,00, 350cm/m, +3, 16cm/m, DC ->]
  6 WFP[002, 2.0Hz ->] FN440:Fix I
  7 150 cm/m LIN A8 T1
  8 WE FN443:Weav
  9 AE[W1, OFF, 400cm/m, +5, 0.5s, 2.0s, DC ->]
 10 150 cm/m LIN A8 T1
 11 80.0 % JOINT A8 T1

```

Slika 65. Izgled programa za zavarivanje su eljenog spoja (I dio)

```

[1] Robot Program *ROBOT
4 360 cm/m LIN A8 T1
5 AS[W1,005,00, 350cm/m, +3, 16cm/m, DC ->]
6 WFP[002, 2.0Hz ->] FN440:Fix I
7 150 cm/m LIN A8 T1
8 WE FN443:Weav
9 AE[W1, OFF, 400cm/m, +5, 0.5s, 2.0s, DC ->]
10 150 cm/m LIN A8 T1
11 80.0 % JOINT A8 T1
12 CALLP[202] FN80:Program
13 CALLP[205] FN80:Program
14 END FN92:End
[EOF]

```

Slika 66. Izgled programa za zavarivanje su eljenog spoja (II dio)

U cilju dobivanja zadovoljavajućeg zavara variranjem parametara zavarivanja izvedeni su probni zavari. Probni zavari prikazani su u tablicama 19., 20., 22, 24, a u tablicama 21., 23. i 23. prikazni su zavari koji su zadovoljili vizualnu kontrolu.


Tablica 19. Prikaz lica korijenskog prolaza dobivenog prijenosom metala kratkim spojevima

		
Izvedba korijenskog prolaza prijenosom metala kratkim spojevima s linearnom funkcijom njihanja.	Izvedba korijenskog prolaza prijenosom metala kratkim spojevima s linearnom funkcijom njihanja.	
Napon (V)	19	19
Struja (A)	125	125
Frekvencija (Hz)	1,5	1,5
Brzina žice (cm/min)	300	300
Vrijeme zadržavanja (s)	2,2	2,2
Brzina zavarivanja (cm/min)	15	17
Amplituda (lijeva/desna)	0,2	0,5
Šablonu kružnog njihanja (%)		
Visina el. luka	5	5

Tablica 20. Prikaz lica i stražnje strane korijenskog prolaza s prijenosom metala kratkim spojevima i kružnom funkcijom njihanja.

		
		
Izvedba korijenskog prolaza s kružnom funkcijom njihanja.	Izvedba korijenskog prolaza s kružnom funkcijom njihanja.	
Napon (V)	19	19
Struja (A)	130	130
Frekvencija (Hz)	2	2
Brzina žice (cm/min)	350	350
Vrijeme zadržavanja (s)	2,5	2,5
Brzina zavarivanja (cm/min)	16	14
Amplituda (lijeva/desna)	0,4	0,4
Šablonu kružnog njihanja (%)	10/75	10/75
Visina el. luka	5	—

Tablica 21. Prikaz lica i stražnje strane korijenskog prolaza koje zadovoljava vizualnu kontrolu




Napon (V)	19
Struja (A)	130
Frekvencija (Hz)	2
Brzina žice (cm/min)	350
Vrijeme zadržavanja (s)	2
Brzina zavarivanja (cm/min)	18
Amplituda (lijeva/desna)	0,4
Šablon kružnog njihanja (%)	10/75
Visina el. luka	3



Tablica 22. Prikaz drugog prolaza prijenosom metala impulsnim strujama, bez njihanja.

		
Napon (V)	24,5	24,5
Struja (A)	160	160
Frekvencija (Hz)		
Brzina žice (cm/min)	550	500
Vrijeme zadržavanja (s)		
Brzina zavarivanja (cm/min)	18	25
Amplituda (lijeva/desna)		
Šablonu kružnog njihanja (%)		
Visina el. luka	3	3

Tablica 23. Prikaz drugog prolaza prijenosom metala impulsnim strujama, bez njihanja, koji zadovoljava vizualnu kontrolu



Napon (V)	24,5
Struja (A)	160
Frekvencija (Hz)	2
Brzina žice (cm/min)	500
Vrijeme zadržavanja (s)	
Brzina zavarivanja (cm/min)	25
Amplituda (lijeva/desna)	3,5
Šablonu kružnog njihanja (%)	
Visina el. luka	3

Tablica 24. Prikaz trećeg prolaza s variranim parametrima


			
Izvedba trećeg prolaza linearnom funkcijom njihanja i prijenosom metala impulsnim strujama.		Izvedba trećeg prolaza kružnom funkcijom njihanja i prijenosom metala impulsnim strujama.	Izvedba trećeg prolaza kružnom funkcijom njihanja i prijenosom metala impulsnim strujama.
Napon (V)	24	24,5	24,5
Struja (A)	170	160	160
Frekvencija (Hz)	2,5	2	2
Brzina žice (cm/min)	550	550	500
Vrijeme zadržavanja (s)	0,4	0,6	0,6/0,6
Brzina zavarivanja (cm/min)	25	25	25
Amplituda (lijeva/desna)	3,5	3,5	3,5
Šablonu kružnog njihanja (%)		30/50	30/50
Visina el. luka	3	3	3

Tablica 25. Prikaz trećeg prolaza prijenosom metala štrcaju im lukom koji zadovoljava vizualnu kontrolu

	
Napon (V)	27
Struja (A)	280
Frekvencija (Hz)	
Brzina žice (cm/min)	830
Vrijeme zadržavanja (s)	
Brzina zavarivanja (cm/min)	32
Amplituda (lijeva/desna)	
Šablon kružnog njihanja (%)	
Visina el. luka	7


5.2.3 Zavarivanje kutnog spoja

Na slici 67. prikazan je redoslijed zavarivanja kutnog spoja.




Slika 67. Prikaz redoslijeda zavarivanja kutnog spoja

Korijenski prolaz se izvodio prema slici 68.




Slika 68. Zavarivanje korijenskog prolaza

Drugi prolaz se izvodio prema slici 69.



Slika 69. Zavarivanje drugog prolaza

Treći prolaz se izvodio prema slici 70.



Slika 70. Zavarivanje trećeg prolaza

Na slikama 71. i 72 prikazan je izgled kompletног programa za zavarivanje kutnog spoja sa sva tri prolaza.

```

[1] Robot Program *ROBOT
 60.0 % JOINT A8 T1
0 [START]
1 60.0 % JOINT A8 T1
2 60.0 % JOINT A8 T1
3 60.0 % JOINT A8 T1
4 360 cm/m LIN A8 T1
5 360 cm/m LIN A8 T1
6 360 cm/m LIN A8 T1
7 AS[W1, 006, 00, 550cm/m, +3, 25cm/m, DCP->]
8 WFP[006, 1.5Hz ->] FN440:Fix P
9 360 cm/m LIN A8 T1
10 WE FN443:Weav
11 AE[W1, OFF, 400cm/m, +5, 0.5s, 2.0s, DC ->]

```

Slika 71. Izgled programa za zavarivanje kutnog spoja (I dio)

```

[1] Robot Program *ROBOT
 100 % JOINT A8 T1
5 360 cm/m LIN A8 T1
6 360 cm/m LIN A8 T1
7 AS[W1, 006, 00, 550cm/m, +3, 25cm/m, DCP->]
8 WFP[006, 1.5Hz ->] FN440:Fix P
9 360 cm/m LIN A8 T1
10 WE FN443:Weav
11 AE[W1, OFF, 400cm/m, +5, 0.5s, 2.0s, DC ->]
12 360 cm/m LIN A8 T1
13 360 cm/m LIN A8 T1
14 60.0 % JOINT A8 T1
15 END FN92:End
[EOF]

```

Slika 72. Izgled programa za zavarivanje kutnog spoja (II dio)

U cilju dobivanja zadovoljavaju eg zavara variranjem parametara zavarivanja izvedeni su probni zavari. Probni zavari prikazani su u tablicama 26., 27., 29., a u tablicama 28., 30. i 31. prikazni su zavari koji su zadovoljili vizualnu kontrolu.

Tablica 26. Prikaz lica i stražnje strane korijenskog prolaza prijenosom metala s kratkim spojevima i s kružnom frekvencijom njihanja


	
	

Napon (V)	19,5	19,5
Struja (A)	130	130
Frekvencija (Hz)	1,5	1,5
Brzina žice (cm/min)	350	350
Vrijeme zadržavanja (s)	0,4	0,4
Brzina zavarivanja (cm/min)	18	18
Amplituda (lijeva/desna)	2	1
Šablonu kružnog njihanja (%)	30/50	3
Visina el. luka	3	

Tablica 27. Prikaz lica i stražnje strane korijenskog prolaza s prijenosom metala kratkim spojevima s variranim parametrima


			
			
Napon (V)	19,5	19,5	19,5
Struja (A)	140	140	140
Frekvencija (Hz)	1,5	2	1,5
Brzina žice (cm/min)	350	350	350
Vrijeme zadržavanja (s)	0,4	0,6	0,4
Brzina zavarivanja (cm/min)	16	16	15
Amplituda (lijeva/desna)	1	2	2
Šablonu kružnog njihanja (%)	50/50	30/50	
Visina el. luka	3	3	

Tablica 28. Prikaz lica i stražnje strane korijenskog prolaza prijenosom metala kratkim spojevima koji zadovoljava vizualnu kontrolu



Napon (V)	19,5
Struja (A)	140
Frekvencija (Hz)	1,5
Brzina žice (cm/min)	350
Vrijeme zadržavanja (s)	0,4
Brzina zavarivanja (cm/min)	16
Amplituda (lijeva/desna)	2,5
Šablon kružnog njihanja (%)	50/50
Visina el. luka	3

Tablica 29. Prikaz izvedbe drugog prolaza s prijenosom metala impulsnim strujama i kružnom funkcijom njihanja


	
Napon (V)	2,5
Struja (A)	210
Frekvencija (Hz)	2
Brzina žice (cm/min)	550
Vrijeme zadržavanja (s)	0,4
Brzina zavarivanja (cm/min)	25
Amplituda (lijeva/desna)	2
Šablonu kružnog njihanja (%)	30/50
Visina el. luka	3

Tablica 30. Prikaz drugog prolaza s prijenosom metala impulsnim strujama, bez njihanja koji zadovoljava vizualnu kontrolu

Napon (V)	24,5
Struja (A)	160
Frekvencija (Hz)	
Brzina žice (cm/min)	550
Vrijeme zadržavanja (s)	
Brzina zavarivanja (cm/min)	25
Amplituda (lijeva/desna)	
Šablon kružnog njihanja (%)	
Visina el. luka	3



Tablica 31. Prikaz trećeg prolaza prijenosom metala impulsnim strujama bez njihanja koji zadovoljava vizualnu kontrolu




Napon (V)	26
Struja (A)	210
Frekvencija (Hz)	1,5
Brzina žice (cm/min)	550
Vrijeme zadržavanja (s)	0,2
Brzina zavarivanja (cm/min)	20
Amplituda (lijeva/desna)	1,5
Šablonu kružnog njihanja (%)	50/50
Visina el. luka	8

5.2.4 Zavarivanje zakrenutog kutnog spoja


Zakretanje radnog komada se postiže pomoću okretnog stola P250V ROBO kojim je opremljena robotska stanica.

Na slici 73. prikazan je redoslijed zavarivanja.




Slika 73. Redoslijed zavarivanja zakrenutog kutnog spoja

Korijenski prolaz se izvodio prema slici 74.




Slika 74. Zavarivanje korijenskog prolaza

Drugi prolaz se izvodio prema slici 75.




Slika 75. Zavarivanje drugog prolaza

Treći prolaz se izvodio prema slici 76.




Slika 76. Zavarivanje trećeg prolaza

etvrti prolaz se izvodio prema slici 77.



Slika 77. Zavarivanje etvrtoog prolaza

Peti prolaz se izvodio prema slici 78.



Slika 78. Zavarivanje petog prolaza

Na slikama 79. i 80. prikazan je kompletni program za izradu zakrenutog kutnog spoja sa svih pet prolaza.

[1] Robot Program *MIG-MAG					
	60.0 %	JOINT	A8	T1	B1
0	[START]				
1	100 %	JOINT	A8	T1	B1
2	100 %	JOINT	A8	T1	B1
3	360 cm/m	LIN	A8	T1	B1
4	360 cm/m	LIN	A8	T1	B1
5	360 cm/m	LIN	A8	T1	B1
6	AS[W1, 005, 00, 350cm/m, +3, 16cm/m, DC ->]				
7	WFP[007, 2.0Hz	->]			
8	600 cm/m	LIN	A8	T1	B1
9	WE				
10	FN443;Weav				
11	AE[W1, OFF, 400cm/m, +5, 0.5s, 2.0s, DCP->]				
12	100 %	JOINT	A8	T1	B1


Slika 79. Izgled programa za zavarivanje zakrenutog kutnog spoja (I dio)

[1] Robot Program *MIG-MAG					
	60.0 %	JOINT	A8	T1	B1
7	WFP[007, 2.0Hz	->]			
8	600 cm/m	LIN	A8	T1	B1
9	WE				
10	FN443;Weav				
11	AE[W1, OFF, 400cm/m, +5, 0.5s, 2.0s, DCP->]				
12	100 %	JOINT	A8	T1	B1
13	100 %	JOINT	A8	T1	B1
14	CALLP[219]				
15	CALLP[221]				
16	CALLP[223]				
17	CALLP[220]				
18	END				
19	[EOF]				

Slika 80. Izgled programa za zavarivanje zakrenutog kutnog spoja (II dio)

Tablice 32., 33., i 34., prikazuju izgled korijenskog zavara i izgled zavara ostalih pet prolaza koji su zadovoljili vizualnu kontrolu.


Tablica 32. Prikaz korijenskog i drugog prolaza koji zadovoljavaju vizualnu kontrolu

	
Izvedba korijenskog prolaza s prijenosom metala pomoću kratkih spojeva i kružnom funkcijom njihanja.	Izvedba drugog prolaza s prijenosom metala impulsnim strujama i kružnom frekvencijom njihanja.
Napon (V)	24
Struja (A)	130
Frekvencija (Hz)	2
Brzina žice (cm/min)	350
Vrijeme zadržavanja (s)	0,4
Brzina zavarivanja (cm/min)	16
Amplituda (lijeva/desna)	2,0/1,5
Šablonu kružnog njihanja (%)	50/50
Visina el. luka	3
	24,5
	40
	2
	550
	0,4
	25
	2,0/1,5
	50/50
	3

Tablica 33. Prikaz trećeg i četvrtog prolaza impulsnim strujama koji zadovoljavaju vizualnu kontrolu


Izvedba trećeg prolaza s prijenosom metala impulsnim strujama bez njihanja.	Izvedba četvrtog prolaza s prijenosom metala impulsnim strujama bez njihanja.
Napon (V)	25
Struja (A)	150
Frekvencija (Hz)	
Brzina žice (cm/min)	550
Vrijeme zadržavanja (s)	
Brzina zavarivanja (cm/min)	25
Amplituda (lijeva/desna)	
Šablona kružnog njihanja (%)	
Visina el. luka	3

Tablica 34. Prikaz petog prolaza s prijenosom metala impulsnim strujama, bez njihanja

	
Napon (V)	25
Struja (A)	150
Frekvencija (Hz)	
Brzina žice (cm/min)	550
Vrijeme zadržavanja (s)	
Brzina zavarivanja (cm/min)	25
Amplituda (lijeva/desna)	
Šablonu kružnog njihanja (%)	
Visina el. luka	3


5.2.5 Pražnjenje zavara pomoći u senzora električnih nog luka

Pokus se sastojao od pražnjenja zavara su eljenog spoja, kod kojeg već postoje korijenski prolaz, napravljen sa parametrima iz tablice 18. Drugi prolaz je programiran sa parametrima iz tablice 20. Kako bi se uspješno testirao senzor za pražnjenje, ploča je pomaknuta u odnosu na snimljeni program za 5° stupnjeva, slika 81.



Slika 81. Prikazuje pomak radnog komada u odnosu na snimljeni program

Napravljen je program koji osim klasičnih naredbi sadržava i naredbe za početak i kraj pražnjenja zavara tj. ST – početak pražnjenja (eng. start tracking) i ET – završetak pražnjenja (eng. end tracking). Naredbe je potrebno usnimiti poslije naredbe za uspostavu luka tj. AS (eng. arc start) te ukoliko postoji i njihanje nakon naredbe za početak njihanja WFP (eng. weaving at fixed pattern). Naredbu za kraj pražnjenja potrebno je usnimiti prije naredbe za kraj njihanja; WE (eng. weaving end) te prije naredbe za prekid električnih nog luka; AE (eng. arc end) kao što pokazuje slika 82.




Slika 82. Izgled programa s naredbom za pražnjenje zavara

Da bi se pravljeno moglo vršiti, takođe je potrebno u postavci za uređivanje programa "EDIT" ući u korak u kojem je programirana putanja zavarivanja te uključiti opciju "SYNCHRO". Da je opcija uključena pokazuje slovo H, koje se pojavljuje ispred koraka za putanju zavarivanja, a u ovom slučaju radi se o koraku 8., kao što pokazuje slika 83.

	100 %	JOINT A8 T1	B1
0	[START]		
1	60.0 %	JOINT A8 T1	B1
2	60.0 %	JOINT A8 T1	B1
3	60.0 %	JOINT A8 T1	B1
4	60.0 %	JOINT A8 T1	B1
5	AS[W1, 006, 00, 550cm/m, +3, 25cm/m, DCP->]		
6	WFP[001, 2.5Hz	->] FN440:Fix	
7	ST[S1, No. 1	->] FN485:Star	
8	H 360 cm/m LIN A8 T1		
9	ET[S1, Store No. 999	->] FN486:End	
10	WE		FN443:Weav
11	AE[W1, OFF, 400cm/m, +5, 0.5s, 2.0s, DCP->]		

Slika 83. Uključenje funkcije "SYNCHRO"

Sada je potrebno namijestiti parametre pravljenja. Parametri koji se namještaju su prikazani na slici 84.



Slika 84. Parametri senzora električnog luka

1. Broj datoteke. Služi za odabir postojeće ili kreiranje nove datoteke s parametrima za pravljene.
2. a) Horizontalna brzina pravljene. Pomoći u ove funkcije namješta se horizontalna brzina ispravljanja putanje, koja se kreće od 1 (mala brzina) do 5 (velika brzina). Ukoliko je postavljena brzina "0" korekcija putanje se neće izvoditi.

Ukoliko je brzina velika, tada se ispravak putanje vrši brzo, međutim, ukoliko je brzina prevelika, tada dolazi do nepravilnog izgleda zavara s oštrim pomacima. A ukoliko je brzina premala, izgled zavara će biti skoro ravan, međutim, zbog male brzine detekcije gotovo je nemoguće vršiti korekciju većih devijacija.

2. b) Vertikalna brzina pravljene. Pomoći u ove funkcije namješta se vertikalna brzina ispravljanja putanje, koja se kreće od 1 (mala brzina) do 5 (velika brzina). Ukoliko je postavljena brzina "0" korekcija putanje se neće izvoditi.

Ukoliko je brzina velika, tada se ispravak putanje vrši brzo, međutim, ukoliko je brzina prevelika, tada dolazi do nepravilnog izgleda zavara s oštrim pomacima. Ukoliko je brzina premala, izgled zavara će biti skoro ravan, međutim, zbog male brzine detekcije gotovo je nemoguće vršiti korekciju većih devijacija.



3. a) Pomak pištolja (Horizontalni) [-9.9 - 9.9 mm]

Odrediti horizontalni pomak pištolja kod detektirane devijacije

3. b) Pomak pištolja (Vertikalni) [-9.9 - 9.9 mm]

Odrediti vertikalni pomak pištolja kod detektirane devijacije

4. Korekcija po koordinatnom sustavu (koordinatni sustav u odnosu na pištolj/radni komad).

Koordinatni sustav	Pištolj	Radni komad
Putanja korekcije	 <p>1) Iznos korekcije u točci B 2) Iznos korekcije u točci C</p>	 <p>1) Iznos korekcije u točci B 2) Iznos korekcije u točci C</p>
Primjena	<ul style="list-style-type: none"> - za ravne linije - za ravne linije s blagim nagibom - za ravne linije s promjerom od 100 mm ili za kružne oblike 	<ul style="list-style-type: none"> - za ravne linije, uključujući i kuteve - za ravne linije promjera 100 mm ili manje kružne oblike

Created with



nitroPDF
Created with

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

5. Širina pravjenja zavara (1.0 – 99.9 mm)

Namjestiti maksimalnu vrijednost do koje će senzor tražiti zavar. Namijestiti vrijednost za +5 do +10 mm više u odnosu na maksimalnu devijaciju radnog komada.

Nakon izrade programa izvršeno je zavarivanje na tri uzorka. Samo u jednom slučaju dobiveno je kvalitetno pravjenje zavara (slika 85.) u ostalim slučajevima pravjenje nije uspijelo kao što je vidljivo na slici 86.



Slika 85. Izgled zavara s neuspjelim pravjenjem pomoći u senzora električnog luka



Slika 86. Izgled zavara s uspješnim pravjenjem pomoći u senzora električnog luka



6. ZAKLJUČAK

Svake godine se u svijetu broj robova za zavarivanje značajno povećava. Razlog tomu su prednosti koje pruža robotizirana proizvodnja te kontinuirani napredak na području robotike. Tako da, unaprijeđuju se i postupci zavarivanja pogodni za robotizaciju.

U prvom dijelu rada, na temelju obraznih podataka, obrazena je primjena robova za zavarivanje, a posebna pozornost posvećena je uporabi senzora pri robotiziranom elektrolu u zavarivanju.

U eksperimentalnom dijelu rada provedena su zavarivanja su eljenog, kutnog i zakrenutog kutnog spoja sa i bez uporabe senzora za precizne električne luke u cilju dovođenja zaključka o uporabljivosti istog te zavarivačkim i programerskim mogućnostima robotske stanice VRC-1G MIG+1G TIG / 1dm. Tako da je izrađen i prirođen za on-line programiranje navedene robotske stanice.

On-line programiranje robotske stanice je jednostavno, ali nije brzo te bi se u slučaju da se radi o robotskoj stanici u proizvodnji u kojoj se stalno mijenja proizvodni program, izgubilo puno vremena na programiranje. Za vrijeme programiranja robot ne može obavljati proizvodnu funkciju, shodno tome u navedenom slučaju on-line programiranje nije optimalni pristup.

Nakon provedenih probnih zavarivanja uspjelo se dobiti zavare na sva tri spoja koji zadovoljavaju vizualnu kontrolu. Tako da je izvršeno zavarivanje su eljenog spoja pomoći senzora električne luke na tri uzorka, međutim pravilno je uspješno ostvareno samo na jednom spoju.



7. LITERATURA

- [1] T. Šurina, M. Crnekovi : Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb 1990.
- [2] http://people.etf.unsa.ba/~jvelagic/laras/dok/Robotika_uvod.pdf
- [3] <http://www.otc-daihen.de/index.php?id=314>
- [4] James M. Berge: Autoamting the welding process, New York 1994.
- [5] <http://industrial.panasonic.com/eu/i/29606/rw/rw/positioner/rjc.html>
- [6] <http://www.batons.com.tw/product.php?lang=2>
- [7] http://www.andonautomation.com/com/Prod/Positioners/Small_pos
- [8] A.Sedmak, V.Šija ki-Žerav i , A.Milosavljevi , V. or evi : Elektrolu no zavarivanje, Mašinski materijali II deo, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2000 g.
- [9] www.treatrade.hr/lincoln_op.html
- [10] B.Baji : Elektrolu no zavarivanje u zaštiti inertnog i aktivnog gasa mig-mag – Tehnološke i metalurške osnove, Gorenje-Varstroj – Lendava
- [11] <http://www.dtzi.hr/upload/pdf/5.%20SEMINAR/2.%20RAD.pdf>
- [12] http://www.robot-welding.com/robot_arc_welding.htm
- [13] J. Norberto Pires, Altino: Welding Robots Technology, System Issues and Applications, D. Lane. IFS Publications Ltd, UK, Springer-Verlag, 1987., stranice: 181-216.
- [14] Pan Jiluan: Arc welding control, Woodhead Publishing Ltd, Abington Hall, Abington Cambridge, England 2003, stranice: 234-244
- [15] Hun-You Lee, Myung-Suck Oh and Sang-Bong Kim: Development of a high speed rotating arc sensor aystem for tracking complicated curved fillet welding lines, Dept. Of Mechatronics Eng., College of Eng., Pukyong National University, Busan, Korea
- [16] S. Kralj, Z. Kožuh: Programiranje robota; asopis Zavarivanje 36.,1-2, 1993., str: 259-266
- [17] Almega AX series, Instruction manual, "Basic operations", OTC DAIHEN EUROPE GmbH., Krefelder Strasse 675-677, D-41066 Mönchengladbach
- [18] Almega AX series, Instruction manual, "Application manual Arc welding", OTC DAIHEN EUROPE GmbH., Krefelder Strasse 675-677, D-41066 Mönchengladbach Germany
- [19] http://www.varstroj.si/varstroj_files/pdf/VarstrojKatalogHR.pdf
- [20] Laboratorij zavoda za zavarivanje

Created with



nitroPDF®
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[21] Bojan Kraut: Strojarski priručnik, Zagreb, 2009